

INSTRUKSI KERJA SURVEY COVERAGE SINYAL (DRIVE TEST)

Referensi :
PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	9/2/2024	Penambahan step memastikan perangkat survey telah disimpan dengan benar setelah digunakan dengan pengisian checklist

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 13/2/2024


(Rahmat Efendy)
Lead Eng.

Tanggal, 13/2-24.


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bukhar Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-31	Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2021	Hal. : 2 dari 4
SURVEY COVERAGE SINYAL (DRIVE TEST)			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan survey coverage sinyal / drive test
- Untuk memastikan semua pekerja yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan survey coverage sinyal di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Pekerja sudah paham dalam penggunaan alat survey dan pembacaan peta area yang akan disurvey
- Syarat Umum
 - a) Pekerja memiliki id/kimper full pit access atau pit worker permit
 - b) Kendaraan tambang yang sudah dilengkapi dengan stiker mining access dan sudah dilakukan pemeriksaan harian
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, lakukan langkah-langkah dibawah untuk memastikan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools dan perangkat sesuai dengan pekerjaan
2. Mengisi form checklist peminjaman perangkat
3. Setting perangkat survey yang terpasang di kendaraan dan terkoneksi ke laptop survey
4. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat masuk ke lokasi dan sebelum memulai survey
5. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja
6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan

Eng. & Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	12 Januari 2024	12 Januari 2027
Survey Coverage Sinyal (Drive Test)		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	INSTRUKSI KERJA	
	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No. Dok: IK-OPS-01-31
		Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2021
		Hal. : 3 dari 4
SURVEY COVERAGE SINYAL (DRIVE TEST)		

survey maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan wajib melaporkan ke pengawas

7. Hidupkan perangkat survey dan laptop, check kabel koneksi dan buka aplikasi survey beserta gps loggernya
8. Jika sudah terhubung dan parameter perangkat sudah sesuai, survey bisa dimulai dengan menjalankan kendaraan mengikuti map/peta yang sudah disiapkan atau mengikuti plan area yang akan disurvey
9. Saat memasuki area tambang untuk survey, perhatikan kesibukan arus lalu lintas tambang dan ikuti rambu atau aturan lalu lintas tambang (pit traffic rules)
10. Ikuti prosedur dalam IK-HSE-05-16 untuk mengemudikan kendaraan dan IK-HSE-10-24 untuk pengoperasian kendaraan serta kenali daerah yang akan dituju baik itu pelaporan responsible area maupun jalur yang akan dilalui
11. Saat survey di jalan tambang / hauling road :
 - a. Jika jalan berdebu tebal dan pandangan terbatas, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan didepan, jika tidak memungkinkan segera cari tempat aman untuk berhenti hingga debu hilang dan pandangan kembali normal
 - b. Saat kondisi hujan dan jalan licin, kurangi kecepatan dan mempertahankan arah mobil agar tidak keluar jalur atau menabrak tanggul maupun dengan unit lain, jika tidak memungkinkan segera menepi dan cari tempat aman untuk parkir menunggu jalan kering agar berkendara lebih aman
12. Pahami area peledakan yang ditandai dengan windrow dan adanya pita merah disekeliling area yang akan diledakkan. Jangan masuk kearea tersebut sebelum adanya informasi bahwa peledakan telah selesai dilakukan dan dinyatakan aman untuk masuk ke areal tersebut yang diinformasikan dalam informasi blasting di radio komunikasi
13. Saat memasuki daerah loading point, perhatikan lalu lintas di area tersebut, jika padat atau area tertutup debu jangan masuk kearea tersebut, pengambilan data survey cukup sampai didepan pintu masuk area loading point tersebut agar tetap aman
14. Jika lalu lintas tidak padat atau sedang kosong dan pandangan ke area tersebut cukup jelas, bisa mengambil data survey dengan terlebih dahulu kontak positif dengan operator di sekitar loading point dengan menggunakan radio komunikasi dan tetap menjaga jarak aman dari sisi blankspot unit truck HD dan jarak minimal mendekati alat

Eng. & Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	12 Januari 2024	12 Januari 2027
Survey Coverage Sinyal (Drive Test)		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	INSTRUKSI KERJA	
	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No. Dok: IK-OPS-01-31
		Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2021
		Hal. : 4 dari 4
SURVEY COVERAGE SINYAL (DRIVE TEST)		

- berat 30 meter
15. Saat terjadi hujan saat survey hindari kearea rendah dalam PIT, karena potensi area terendam air ataupun longsor yang bisa saja terjadi karena gerusan aliran air hujan
 16. Hindari area-area tinggi saat hujan yang potensi terjadi sambaran petir, jika tidak memungkinkan segera cari tempat aman untuk parkir, dan menunggu hujan reda untuk melanjutkan survey
 17. Hati-hati saat memasuki area yang sudah tidak aktif atau ditinggalkan, karena adanya potensi area mudah longsor yang ditandai dengan retakan ataupun adanya rambu peringatan
 18. Area tersebut juga membuat potensi kendaraan terjebak karena tanah yang lunak sebab jalan tersebut sudah tidak di maintenance lagi, biasanya ditandai dengan jalan yang tidak ada tanda jejak kendaraan lain ataupun unggulasi yang tidak teratur
 19. Jika saat mengemudi kendaraan terserang kantuk, parkir kendaraan ditempat aman lalu turun dan lakukan peregangan atau senam ringan agar tubuh kembali bugar, jika masih terasa kantuk segera lapor ke pengawas
 20. Saat survey di area yang bersinggungan dengan lalu lintas umum/public ikuti rambu atau peraturan yang berlaku
 21. Setelah pengambilan data survey sesuai peta/map yang telah ditentukan, simpan data hasil survey untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan analisa dan presentasi ke user
 22. Setelah selesai melakukan survey, pastikan menyimpan perangkat survey kedalam tas tools yang telah disediakan, pengecualian untuk multicoupler agar dikembalikan ke warehouse
 23. Isi checklist pengembalian perangkat dan jika masih ada yang kurang periksa kembali perangkat yang sudah digunakan didalam kendaraan
 24. Close job survey dengan melengkapi isian worksheet survey, dan mintalah tandatangan ke user sebagai acuan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan
 25. Kembalikan job yang telah diclose ke helpdesk untuk dimasukkan dalam laporan administrasi

Eng. & Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	12 Januari 2024	12 Januari 2027
Survey Coverage Sinyal (Drive Test)		Page No
		4