

|                                                                                                                                     |                                    |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <br><b>Multi Kontrol Nusantara</b><br>AB&meCompany | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b>     |                 |
|                                                                                                                                     |                                    | No, Dok: IK-OPS-01-24      | Rev. : 02       |
|                                                                                                                                     |                                    | Tanggal : 26 December 2017 | Hal. : 2 dari 3 |
| <b>CALLOUT REPEATER RADIO TRUNKING</b>                                                                                              |                                    |                            |                 |

## 1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan callout repeater radio trunking
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

## 2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan callout repeater radio trunking di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

## 3. Persyaratan

- Syarat Khusus  
Teknisi sudah menguasai sistem kerja perangkat dan dapat menanggulangi permasalahan yang ada jika terdapat kerusakan hingga pelaporan kepada customer
- Syarat Umum
  - a) Teknisi harus melakukan koordinasi dengan customer atau responsibility area sebelum melaksanakan pekerjaan agar dapat segera menganalisa kerusakan atau problem
  - b) Membawa personal tools, laptop programming dan Radio Handheld Test
- Alat Pelindung Diri
  - a) Sepatu safety
  - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
  - c) Helm safety

## 4. Langkah pelaksanaan

## Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan telepon dari security MKN, memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan diri termasuk APD dari rumah sebelum penjemputan menuju kantor
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Obeservasi Lingkungan Kerja.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan

**Teknisi**

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Document Title                  | Publish Date | Review Date  |
| <u>Instruksi Kerja :</u>        | 26 Juni 2026 | 25 Juni 2029 |
| Callout Repeater Radio Trunking |              | Page No      |
|                                 |              | 2            |

|                                                                                                                                        |                             |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <br><b>Multi Kontrol Nusantara</b><br>A Bairo Company | PT. MULTI KONTROL NUSANTARA | INSTRUKSI KERJA            |                 |
|                                                                                                                                        |                             | No. Dok: IK-OPS-01-24      | Rev. : 02       |
|                                                                                                                                        |                             | Tanggal : 26 December 2017 | Hal. : 3 dari 3 |
| CALLOUT REPEATER RADIO TRUNKING                                                                                                        |                             |                            |                 |

maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.

5. Konfirmasi ulang ke user untuk penjelasan kerusakannya
6. Persiapkan tools, laptop programming dan radio handheld untuk pengetesan
7. Persiapkan kendaraan dan kelengkapannya seperti : Rotari, buggywhip, radio comm apabila ke tambang/pit dan inspeksi sebelum digunakan
8. Melaporkan hasil temuan problem kepada supervisor radio dan pihak Custodian dalam hal ini Pak Yasban / Pak Hariyanto
9. Berkoordinasi dengan supervisor dan custodian serta lakukan instruksi yang diberikan
10. Berikut beberapa problem yang ditemui :
  - a. Jika salah satu repeater radio trunking bermasalah, check alarm repeater menggunakan laptop dan software programming
  - b. Jika dari alarm ada kerusakan perangkat, maka ganti perangkat dengan stock rotatable yang tersedia di warehouse MKN, saat penggantian part perangkat hindarkan jari dari titik jepit dan potensi luka gores.
  - c. Jika tidak ada alarm, lakukan reset repeater dan check kembali software programming
  - d. Jika genset atau UPS yang mati, maka laporkan temuan ke pihak custodian agar diteruskan informasi ke tim genset atau tim UPS. Dampingi tim genset dan UPS dalam perbaikan sampai selesai guna pengetesan perangkat setelah selesai
  - e. Jika link yang bermasalah, laporkan ke custodian dan supv Telco MKN untuk mengirimkan tim Telco guna pengecekan
11. Lakukan test performance repeater dengan cara call menggunakan radio handheld test ke Mine Control atau Oscar Base masing-masing departemen
12. Konfirmasi ke user setelah melakukan perbaikan dan meyakinkan komunikasi sudah lancar setelah perbaikan
13. Melaporkan kembali hasil perbaikan ke custodian dan supervisor
14. Monitoring performance sekitar setengah jam untuk memastikan problem tidak muncul kembali
15. Mintalah tandatangan ke user di job Callout untuk memastikan pekerjaan telah selesai dan di terima oleh user

**Teknisi**

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Document Title                  | Publish Date | Review Date  |
| <u>Instruksi Kerja :</u>        | 26 Juni 2026 | 25 Juni 2029 |
| Callout Repeater Radio Trunking |              | Page No      |
|                                 |              | 3            |

|                                                                                                                                                        |                                    |                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <br><b>Multi Kontrol Nusantara</b><br><small>A Borneo Company</small> | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b>     |                 |
|                                                                                                                                                        |                                    | No. Dok: IK-OPS-01-24      | Rev. : 02       |
|                                                                                                                                                        |                                    | Tanggal : 26 December 2017 | Hal. : 4 dari 3 |
| <b>CALLOUT REPEATER RADIO TRUNKING</b>                                                                                                                 |                                    |                            |                 |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Document Title                  | Publish Date | Review Date  |
| <u>Instruksi Kerja :</u>        | 26 Juni 2026 | 25 Juni 2029 |
| Callout Repeater Radio Trunking |              | Page No      |
|                                 |              | 4            |

## INSTRUKSI KERJA CALLOUT REPEATER RADIO TRUNKING

Referensi :  
**PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

| Revisi | Date      | Alasan perubahan                                                                                                              |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | 26 Dec 17 | Menyesuaikan dengan SMK Minerba Permen No 38 tahun 2014                                                                       |
| 02     | 17 Sep 21 | Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas |

| Dokumen di Distribusikan ke | Divisi / Departemen | Keterangan      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Semua Karyawan              | MKN                 | Instruksi Kerja |

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026



(Bronson Hasugian)  
Supervisi



(Joko Triono)  
PJO