

INSTRUKSI KERJA CALLOUT REPEATER RADIO CONVENTIONAL

Referensi :
PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Jeko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-26	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2018	Hal. : 2 dari 4
CALLOUT REPEATER RADIO CONVENTIONAL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan callout repeater radio conventional
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan callout repeater radio conventional di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah menguasai sistem kerja perangkat dan dapat menanggulangi permasalahan yang ada jika terdapat kerusakan hingga pelaporan kepada customer
- Syarat Umum
 - a) Teknisi harus melakukan koordinasi dengan customer atau responsibility area sebelum melaksanakan pekerjaan agar dapat segera menganalisa kerusakan atau problem
 - b) Membawa personal tools, laptop programming dan Radio Handheld Test
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan telepon dari security MKN, memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan diri termasuk APD dari rumah sebelum penjemputan menuju kantor.
2. Setelah teknisi tiba di kantor, konfirmasi ulang ke user untuk penjelasan kerusakannya.
3. Persiapkan tools, laptop programming dan radio handheld untuk pengetesan.
4. Persiapkan kendaraan dan kelengkapannya seperti : lampu

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Callout Repeater Radio Conventional		Page No
		2

CALLOUT REPEATER RADIO CONVENTIONAL

rotari, buggywhip, radio comm apabila ke tambang/pit dan inspeksi sebelum digunakan.

5. Teknisi menuju lokasi untuk melakukan pengecekan
6. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
7. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas.
9. Melaporkan problem repeater yang ditemui kepada supervisor radio dan pihak Custodian dalam hal ini Pak Yasban / Pak Hariyanto
10. Berkoordinasi dengan supervisor dan custodian serta lakukan instruksi yang diberikan
11. Berikut beberapa problem yang ditemui :
 - a. Jika repeater radio conventional bermasalah, check alarm repeater menggunakan laptop dan software programming
 - b. Jika dari alarm ada kerusakan perangkat, maka ganti perangkat dengan stock rotatable yang tersedia di warehouse MKN, saat penggantian part perangkat hindarkan jari dari titik jepit dan potensi luka gores.
 - c. Jika tidak ada alarm, lakukan reset repeater dan check kembali software programming
 - d. Jika genset atau UPS yang mati, maka laporkan temuan ke pihak custodian agar diteruskan informasi ke tim genset atau tim UPS. Dampingi tim genset dan UPS dalam perbaikan sampai selesai guna pengetesan perangkat setelah selesai
 - e. Jika link yang bermasalah, laporkan ke custodian dan supv Telco MKN untuk mengirimkan tim Telco guna pengecekan
12. Lakukan test performance repeater dengan cara call menggunakan radio handheld test ke Control Room atau Radio Base masing-masing departemen
13. Konfirmasi ke user setelah melakukan perbaikan dan meyakinkan komunikasi sudah lancar setelah perbaikan
14. Melaporkan kembali hasil perbaikan ke custodian dan supervisor

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Callout Repeater Radio Conventional

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Jun 2029

Page No

2

 Multi Kontrol Nusantara Assure Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-26	Rev. : 01
		Tanggal : 28 Agustus 2018	Hal. : 4 dari 4
CALLOUT REPEATER RADIO CONVENTIONAL			

15. Monitoring performance sekitar setengah jam untuk memastikan problem tidak muncul kembali
16. Mintalah tandatangan ke user di job Callout untuk memastikan pekerjaan telah selesai dan di terima oleh user

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Callout Repeater Radio Conventional		Page No
		4