

INSTRUKSI KERJA

PERBAIKAN DSLAM PORT DALAM RUANGAN COMMS

Referensi : PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-04	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
PERBAIKAN DSLAM PORT DALAM RUANGAN COMMS			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perbaikan DSLAM Port dalam ruangan Comms
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan Perbaikan DSLAM Port dalam ruangan Comms

3. Persyaratan

- Gunakan Sepatu safety


4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Lakukan pengetesan Menggunakan Modem ADSL pada port yang bermasalah.
6. Gunakan laptop untuk pengetesan setelah modem di jumper ke dalam
7. Pastikan data masih update sesuai data lama
8. Lakukan test pada port tersebut

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Baurle Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-04	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
PERBAIKAN DSLAM PORT DALAM RUANGAN COMMS			

9. Pastikan konfigurasi pada port tersebut tidak berubah sesuai data lama / konfigurasi awal
10. Pindahkan ke port baru jika port tersebut rusak.
11. Lakukan pengetesan sampai ke user (Bila perlu Print screen hasil ping ke server)
12. Apabila di user belum bisa, pastikan melakukan perbaikan line telpnya
13. Mintakan tanda tangan worksheet kepada user / operator setelah pekerjaan selesai.
14. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai.
15. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada penginstallan pada worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda.

Teknisi