

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250103/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 03 Januari 2025 20:12 WITA
Akhir kejadian	: 03 Januari 2025 22:03 WITA
Penyebab	: Log Alarm PSU 1 & 2 Power Fail
Akibat	: Power Supply Fail
Solusi	: Penggantian Mikrotik Router
Status	: Local Loop dan Internet Normal kembali setelah selesai Penggantian Router

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
