

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250110/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 10 Januari 2025 21:15 WITA
Akhir kejadian	: 11 Januari 2025 01:38 WITA
Penyebab	: Kabel FO Rapuh di km 36 kearah Miau Baru
Akibat	: Kabel Fiber Optik putus
Solusi	: Penyambungan ulang kabel Fiber Optik di Closure
Status	: Local Loop dan Internet Normal kembali setelah selesai Penyambungan ulang kabel Fiber Optik

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
