

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250124/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 24 Januari 2025 13:12 WITA
Akhir kejadian	: 24 Januari 2025 14:35 WITA
Penyebab	: Intermitten Signal Link backbone
Akibat	: Link backbone Tower PTH – 15K Down
Solusi	: Re-route koneksi link backbone
Status	: Internet Normal kembali setelah selesai re-route

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
