

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250129/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 29 Januari 2025 15:10 WITA
Akhir kejadian	: 29 Januari 2025 18:25 WITA
Penyebab	: Perangkat Link PTP Factory Reset
Akibat	: Link PTP Tower 15K – PAMA Down
Solusi	: -Konfigurasi ulang PTP Wireless -Disable external reset -Penggantian POE
Status	: Internet Normal kembali setelah selesai Konfigurasi ulang

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
