

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250204/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 4 Februari 2025 12:20 WITA
Akhir kejadian	: 4 Februari 2025 12:45 WITA
Penyebab	: Radio link factory reset 2x
Akibat	: Link Network Tower 15k – Pama tidak stabil
Solusi	: Penggantian Kabel LAN
Status	: Internet Normal kembali setelah selesai penggantian LAN

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
