

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250306/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 6 Maret 2025 15:45 WITA
Akhir kejadian	: 6 Maret 2025 16:15 WITA
Penyebab	: Power Listrik Genset Tidak Stabil
Akibat	: Link Network Up/Down
Solusi	: - Services Genset
Status	: Internet Normal kembali setelah selesai Perbaikan Genset

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
