

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250329/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 29 Maret 2025 12:45 WITA
Akhir kejadian	: 29 Maret 2025 13:45 WITA
Penyebab	: Fading Intermittent connection
Akibat	: Link Backbone Tower M5-PTH putus
Solusi	: -
Status	: Internet Normal kembali setelah Fading Intermittent connection selesai

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
