

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20260313/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	13 Maret 2026 11:25 WITA
Akhir kejadian	13 Maret 2026 14:28 WITA
Penyebab	Problem Power Genset
Akibat	Layanan Internet Area Bengalon Down
Solusi	Perbaikan Genset di Tower 15K
Status	Internet Area Bengalon Kembali Normal

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
