

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20260516/002

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	16 Mei 2026 13:20 WITA
Akhir kejadian	16 Mei 2026 17:35 WITA
Penyebab	Link Backbone Sangatta – Bengalon Problem
Akibat	Layanan Internet ke Bengalon Down
Solusi	Penggantian Perangkat di Tower
Status	Layanan Internet ke Bengalon Kembali Normal

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
