


	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-10-14
		Rev. 00
	PENGECEKAN SEBELUM PEMAKAIAN FULL BODY HARNESS	Publish Date : 19 Sept. 09
		Date Rev.:

No.	Bagian yang diperiksa	Standard kondisi yang harus terpenuhi
1.	Webbing	Tidak ada kerusakan: Terpotong, Terkoyak, Terkikis, Melar, Warna Pudar, Lapuk, berjamur
2.	Snap Hooks	Tidak terjadi perubahan bentuk : Bengkok, Retak, Aus. Pengunci tidak terbuka, Per tidak patah dan tidak lemah, tidak berkarat, tidak terhalang oleh benda.
3.	D-Ring	Tidak terjadi perubahan bentuk : Retak, Ketebalan berkurang karena aus, Berkarat
4.	Buckles & Adjuster	Tidak terjadi perubahan bentuk : Retak, Lidahnya bengkok, Roller terbuka atau kerusakan fisik lainnya.
5.	Stiching/Jahitan	Helai benang tidak putus, tidak berjamur
6.	Lanyard/Tali	Tidak ada kerusakan: Terpotong, Terkoyak, Terkikis, Melar, Berjamur, Bekas terbakar.
7.	Carabiner	Mudah diputar, tidak berkarat, Tidak cacat, tidak ada kerusakan fisik lainnya.

No	Tanggal	B/N	No. Harness	No. Lanyard	Kondisi		Paraf Pemakai		Keterangan
1	12-08-2023	ZHS625	FH-06		Baik	✓	Tidak	Sebelum	Sesudah
			FH-09			✓			
			FH-07			✓			
			1	TL-03		✓			
			16	TL-06		✓			
				TL-16		✓			
				LY-18		✓			
				LY-15		✓			
				LY-01		✓			

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : PM-ESE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Indra P</u> ID/BN : <u>204603</u>	Disetujui Oleh : <u>Juana</u> ID/BN : <u>40322</u>
--	---

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: 12-08-23
Jenis Pekerjaan	: Pemasangan Antena NEC
Pengawas Lapangan	: Imam ID/BN: 104605
Lokasi Pekerjaan	: Tower - Habis harapan
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: Terjatuh dari tower, Tersambar petir
Personil yang naik tower	: Pagi: Dimas / Angga / Putu
Kondisi Personil	: Siang: ☒ Tidak Fit
Tinggi Tower	: 85 mtr.
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan ☒ Ya ☐ Tidak
Laporan Diterima Oleh	: Nama: Pak Astri/201308 / Jam: 11.20 (Awal Laporan)
	: Nama: Ferry / 203125 / Jam: 17.19 (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: JSA dan LU - OPS - CR - OR

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Berbagas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
Imam	P3K		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pemasangan	☐ Alat Pemadam Api
☒ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

hp (hand phone) & radio walk

Urutan Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

Jika minor dilakukan oleh petugas P3K

Jika Major dilakukan oleh Rescue dengan ex 0549 52(3000)/P1 radio

Titik Emergency Resort Point / Emergency Location

No. Emergency Resort Point :

Lokasi: Rescue murung

No. Emergency Location :

Lokasi:

08/12

577

2

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 3.50 REQUIRED AND FOR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TL/005/VIII/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Imam A Badge / Number (ID) : Z 164805	JOB No : MKN125503	
	LOCATION Tower PHT 401	REVIEWED by : Jufri R Badge / Number (ID) : Z 50322	Date : 12-Aug-23	
	REQUIRED AND FOR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standar, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard, Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : 12497	Pengawas Imam A	

BERI TANDA ☒ **KERJAAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penanganan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Dekat Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelangkaan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Others : 0

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan Inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia	✓	
			1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH		
			1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower		
			1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik		
			1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetep kaitkan hook lanyard		
			1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3		
			1.1.6 Bersihkan sepatu dan tanah/lumpur saat naik tower		
			1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat		
		1.2 Kepala Terbantur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman	✓	
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
		1.5 Tangan kram/Kebas	1.5.1 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah		
			1.5.2 Tetep kaitkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower		
	2 Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower	✓	
			2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat		
			2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar		
			2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali		
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat	✓	
			2.2.2 Inspeksi tali kamanila sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
		2.3 Pully Putih/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat	✓	
			2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
3	Menaikan Bracket Antena	3.1 Tali Kamanila putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan	✓	
			3.1.2 Pastikan tali kamanila sesuai dengan SWL saat mengangkat		
		3.2 Bracket Terjatuh	3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum diletakkan	✓	
			3.2.2 Pastikan tali kamanila sesuai dengan SWL saat mengangkat		

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 28 September 2021

Nama Pekerjaan	Pemasangan Antena NEC		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	Tower Harapan		APD TAMBAHAN : - Full body Harness - Twin lanyard
Tanggal	12-08-2023		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Indra, Imam, Dimas, Reza, Angga		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	JSA dan HK-OPS-02-02		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Cuaca Cerah - Area Gerumput	- Hentikan Pekerjaan jika - Cuaca mendung dan berpotensi petir
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat Sarang tawon di atas Pintu Comsroom	- Jangan menganggu dan mengusir Sarang tawon
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi ☒ Kimia - Tersengat tawon - Terpapah dari tower	- Gunakan 3 titik tumpu
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi ☐ Kimia N/A	- Bersihkan Sepatu dari lumpur
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	- kaitkan Hoda lanyard dengan Genar Pada rangka tower yang kuat

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS