
	PT MULTIKONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-OPS-01-01 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 24 September 2021

Nama Pekerjaan	Instal antenna NGE at tower purnoth HATARI		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rongplahaju berreflektif
Lokasi Kerja	Tower purnoth HATARI		APD TAMBAHAN :
Tanggal	Sabtu, 24 Juni 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	oky, umam, petra, mulya, Masruchin		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	Ika ops -0702 / JASA		Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	ANALISIS KEBAHAYAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	• cuaca cerah agak berawan • kondisi tanah basah (karena hujan) • Rempak	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	• terdapat tebing jurang • terdapat gesot	• jaga jarak aman dari bibir jurang • tidak terkejutnya tercasgg aktif
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia • Terjatuh / terpelosot	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

APabila KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS