


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pointing NEC FN to 15 k	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower FN	☒ Serung tangan ☒ Rompi/baju bareflektif	
Tanggal	: 15 Juli 23	APD TAMBAHAN :	
Section / Crew	: TELCO	« Helm pangkat	
Di observasi oleh	: IMAM		
Tanda tangan			
No	DESKRIPSI	REKOMENDASI/REKAMEN	REKOMENDASI/REKAMEN
1	Uraikan kondisi area kerja	CUACA AGAK Mendung	- jika bertambah Mendung / hujan. pekerjaan akan dihentikan sampai cuaca cerah.
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°), dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat Genset 16 AT-IT di Lokasi Tower, dan Jurang di semua sisi	- jangan berada di area Genset - jaga jarak aman dan saling Mengingatkan.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Listrik Bertegangan tinggi dari Genset - Pendaratan bergerak sendiri	- Jauhi lokasi Genset - ikuti prosedur parkir, jangan parkir disisi Jurang.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A.	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS