

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Dismantle dan Instalasi Antena NEC	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower far north	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereselidif	
Tanggal	: 19-07-2023	APD TAMBAHAN : - Full body harness - Twin lanyard	
No Unit	: -		
Di observasi oleh	: Imam, Januar, Indra, Reza		
Nama dan Tanda tangan	: 	Section / Crew : Telco	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini	: JSA dan IK-OPS-02-02		
NO	DESKRIPSI	DAFTAR PENCARIAN	REKOMENDASI / TINDAK LANJUT
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja berawak 	- Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung dan hujan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat genangan air - dan lubang	- Hindari berjalan melewati lubang dan genangan air
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terjatuh dari tower - Tertimpa antena	- Gunakan 3 titik tumpu Satu masing di tangga tower
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	- Bersihkan sepatu dari lumpur Sebelum mendaki tower
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan berlangsung

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

