


[illegible]

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-ESE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Januar</u>	Disetujui Oleh : <u>Yudi P</u>
ID/BN : <u>2101073</u>	ID/BN : <u>250322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : 26.07.2023
 Jenis Pekerjaan : pointing Antena XEC T. Farouth to 15K

Pengawas Lapangan : Imam Aulha Fakhri A ID/BN : 21010807
 Lokasi Pekerjaan : Tower Farouth
 Resiko Tinggi Terkait Pekerjaan : Tergantung dari ketinggian

Personil yang naik tower : Pagi : Angga Aldo
 Siang :
 Kondisi Personil : Tidak Fit
 Tinggi Tower : 45 mtr
 Mekanisme Peleporan : Sudah Dilakukan [Ya] /or [Tidak]
 Laporan Diterima Oleh : Nama : Janur / 2101073 Jam : 10:30 (Awal Laporan)
 Nama : Alam / 19685 Jam : 13:40 (Akhir Laporan)

Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan : IK - OPS - 02 - 02 / GSA

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dengan Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dengan Kompetensi)
<u>Imam A</u>	<u>PSK</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☒ Lifeline & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Radio Tait / Handphone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- * Jika terjadi minor injury di tangani oleh PSK
- * Jika terjadi mayor injury & tangani oleh petugas Rescue (0549-523000) Radio Tait PU

Titik Emergency Escort Point/ Emergency Location

No. Emergency Escort Point : Lokasi : <u>Rescue Watari</u>	No. Emergency Location : Lokasi : <u></u>
---	--

0812
5.77
602.8



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antenna NEC		☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/018A/II/2023
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibayo Elemen 5.60		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED BY : <u>Jordan Miam A</u> Badge Number (ID) : <u>Z 1008 10405</u>		JOB No : MKN 125506
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower Farmerli		REVIEWED BY : <u>Jufri R</u> Badge Number (ID) : <u>Z 50322</u>		Date : 26-Jul-23
		Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sarangem kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : <u>F#1452 12452</u>		Pengawas <u>Mama</u>
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :						
☐ Design Pembongkaran dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Fongkangan 5 Penyangga Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)						
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)						
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)						
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Others						
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN						
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☒ Working at Height						
☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi						
☐ Rod Tag ☐ Others						
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION YES NO		
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Kalikan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar 1.1.7 Personil tidak membawa material/tools saat naik tower 1.1.8 Selalu kalikan hok lanyard saat melakukan pergerakan atau berpindah posisi	☒	☐	
		1.2 Tersambar Petir	1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	☐	☐	
		1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.3.1 Jangan terburu buru saat naik tower 1.3.2 Beristirahat dibordes saat merasa letih atau tangan kram/mutan/kram 1.3.3 Tetap kalikan kedua lanyard pada rangka tower saat beristirahat pada bordes jika tangan merasa kram/mutan/ kram 1.3.4 Segeralah turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja saat turun dari tower 1.3.5 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower	☐	☐	
2	Pointing Antena	2.1 Tangan Terjepit clamp antena	2.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 2.1.2 Pastikan ada rekan yang memegang antena saat baut baut dilonggarkan	☒	☐	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Hibaya Elemen 5.60	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/LC/018A/II/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : <i>[Signature]</i> Badge Number (ID) : Z.10409	JOB No : MKN.125508	
	LOCATION Tower Farmer's	REVIEWED BY : <i>[Signature]</i> Badge Number (ID) : 7.60322	Date : 26-Jul-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : <i>[Signature]</i> Badge Number (ID) :	Pengawas : <i>[Signature]</i>	

BERI TANDA [] PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.2)	☐ Other's

BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI




☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
		2.2 Kabel Putus	2.2.1 Pastikan kabel cukup saat antenna digerakkan		
		2.3 Antena Jatuh	2.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	✓	
3	Mengencangkan baut antena	3.1 Tangan Terjepit	3.1.1 Posisikan tangan atau jari pada tempat yang aman		
		3.2 Pekerja dibawah tertimpa Tools	3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan	✓	
4	Personil Turun Tower	4.1 Terjatuh	4.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat turun tangga tower		
			4.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat turun		
			4.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower	✓	
			4.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower		
		4.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	4.2.1 Beristirahatlah dibordes saat anda merasa letih atau tangan/kaki kram		
			4.2.2 Saat beristirahat dibordes, Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower		
5	Instalasi Sear antena	5.1 Sear terjatuh	5.1.1 Letakkan sear pada tower sear akan dipasang		
		5.2 Tangan terjepit	5.2.1 Jangan biarkan tangan saat membuka sear pada rangka tower		
			5.2.2 Pastikan tangan tidak berada di antara sear saat melakukan pemasangan	✓	
		5.3 Pekerja dibawah tertimpa sear	5.3.1 Pastikan tidak ada personil tepat dibawah tower saat melakukan pemasangan sear		
			5.3.2 Jangan melepaskan sear pada sear sebelum baut telah kencang dipasang pada rangka tower		

Note :

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antenna NEG		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal	
 PT. MULYO KONTROL NUSANTARA Prima Karya Elemen 5.50	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED BY : Januar		JSA No : MKN/SGT/TLC/018/MI/2023		
	LOCATION Tower Fomerh		Badge Number (ID) : Z.101073		JOB No : MKN 125506		
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & Double lanyard Seragam kerja standar MKN		REVIEWED BY : Jufri R		Date : 26-Jul-23		
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT				APPROVED BY : Responsible Area		Pengawas Januar	
				Badge Number (ID) :			
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :							
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Other's							
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI							
☐ Vicinity Permit ☐ Confined Spaces ☒ Working at Height ☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi ☐ Red Tag ☐ Other's							
NO		SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS		HAZARDS		RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	
						OBSERVATION	
						YES NO	

- JSA Ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpin Emergency Call Rescue : 3000 atau 0549-52-3000 via Handphone , SOS S Bara : 1541, SOS T Bara : 3244 ,Radio Trunking TAIT : CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr. Januar
- Sebelum dan sesudah melakukan pemanjatan di tower harus melaporkan ke rescue Murung / Tanjung Bara

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / tanggal
1	Muhammad Fathma Achmad	2104605	    
2	Oky Farwidi	2110995	
3	R. Mulya Anggoro	2117553	
4	Ramadito	2121659	
5			

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Pointing antenna NEC to 15k	APD	☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	:	Tower Farnor-Hr		
Tanggal	:	26-09-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:	-	Masbu	
Di observasi oleh	:	Imam, Oly, Ruyy, Alela	Full body harness	
Nama dan Tanda tangan	:	<i>[Signature]</i>	Twin lanyard	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	KEPB 02.02 / JSA	Single lanyard	
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	Cerdas Cereh. Popokan kebuk.		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Puncak tinggi Cerdas Cereh	Hitung berapa jauh area rompi yang rusak penghambat terdapat banyak bens.	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	Jarak bekerja di atas area Cerdas	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS