	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : RM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>M. Nasrul</u>	Disetujui Oleh : <u>JUPRI</u>
ID/BN : <u>2118363</u>	ID/BN : <u>4-53322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : 29-07-2023
 Jenis Pekerjaan : Instal. Antena MEC.

Pengawas Lapangan : Mam Aulia Baitus ID/BN: 2104608
 Lokasi Pekerjaan : Bintang
 Resiko Tinggi Terkait Pekerjaan : Terkutub dari ketinggian
 Personil yang naik tower : Pasi : Jamwar / Angga / Nasrul
 Siang :
 Kondisi Personil : OK / Tidak Fit
 Tinggi Tower : 43mtr.
 Mekanisme Pelaporan : Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
 Laporan Diterima Oleh : Nama : indra / 2105908 / Jam : 10.00 (Awal Laporan)
 Nama : Enov / 2121398 / Jam : 13.30 (Akhir Laporan)

Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Mam A</u>	<u>P3K / CPR</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☒ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☐ Lifeline & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Radio Jark. and handphone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- Jika terjadi reruntuhan instalasi di bagian atas maka penerjemah P3K
- Jika terjadi reruntuhan instalasi di bagian atas maka penerjemah P3K
- (0549-523000).

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____	No. Emergency Location : _____
Lokasi : <u>Ratus Purnama</u>	Lokasi : _____

0812
5.77
Am. 2

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00	
		Date Review :		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nilaya Elumun 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower BINTANG	☐ New ☐ Review ANALY: SED : Imam A Badge I Number (ID) : Z 104005 REVIEWED by : Jufri R Badge I Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : <i>Ranganto 23/23</i>	JSA No : MKN/SGT/TLG/019A/VI/2023 JOB No : MKN125506 Date : 29/7/23 Pengawas Imam A
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standar, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN			

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.05)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Boban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Cukut Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.2)	☐ Others

BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi /anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	✓	
		1.2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material /tools menggunakan tali	✓	
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
		2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
3	Menaikan Bracket Antenna	3.1 Tali Karmante putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat	✓	
		3.2 Bracket Terjatuh	3.2.1 Pastikan posisi Bracket antena diatas tower sebelum dinaikkan 3.2.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. Multi Kontrol Nusantara PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Bumen 550 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLG/019/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technidien + Junior Technidien	ANALYSED : Imam A Badge I Number (ID) : Z 104005	JOB No : MKN125506		
	LOCATION Tower BINTANG	REVIEWED by : Jufri R Badge I Number (ID) : Z 66322	Date : 25/7/23		
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A		

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)
☒ Bekerja di Kelonggisan (FPE 2.14)

☒ Pengangkatan & Pemasangan Beban (FPE 2.15)
☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)
☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)
☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)

☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peludah (FPE 2.22)
☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Lainnya

BERI TANDA ☒ JIJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENOKAPI

☐ Vicinity Permit
☐ Digging Permit
☐ Rod Tag

☐ Confined Spaces
☐ Hot Work
☐ Others


☒ Working at Height
☐ Isolasi

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			3.2.3 Jangan melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower		
			3.2.4 Naikan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk dikontrol		
			3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan		
		3.3 Jari / Tangan terjepit	3.3.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut		
		3.4 Antena rusak	3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar antena tidak membentur rangka tower		
			3.4.2 Hindari benturan antara antena existing dengan bracket antena saat dinaikkan		
4	Install Bracket	4.1 Bracket terjatuh	4.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower		
			4.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali		
		4.2 Jari / Tangan terjepit	4.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			4.2.2 pastikan ada yang memegang bracket antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut		
		4.3 Baut antena terjatuh/Terkena kepala	4.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju		
			4.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung		
5	Menaikkan Antenna	5.1 Tali Kamanle putus	5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan		
			5.1.2 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			5.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali		
		5.2 Antena terjatuh	5.2.1 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat		
			5.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antena berada dalam posisi yang tepat dan baut baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat		
			5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antena dinaikkan		
			5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antena dipasang atau dinaikkan		
		5.3 Antena rusak	5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan		
			5.3.2 Hindari benturan antara antena existing dan antena yang dinaikkan		
6	Install Antenna	6.1 Antena terjatuh	6.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket		
		6.2 Jari / Tangan terjepit	6.2.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit		
			6.2.2 pastikan ada yang memegang antena saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut		

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install antenna NEC		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : M/GN/SGT/TLC/019A/III/2023	
PT. Multi Kontrol Nusantara PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician • Junior Technician		ANALYSED : Imam A Badge I Number (ID) : Z 104605				JOB No : MKN125536	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower BINTANG		REVIEWED by : Jufi R Badge I Number (ID) : Z 50322		☒		Date : 29/7/23	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sesuai kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :				Pengawas Imam A	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pe- bangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tembang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☒ Pengangkutan & Penyegangan Beban (FPE 2.15) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.10) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Pencegahan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Rung Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vidity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
		6.3 Baut antenna terjatuh/Terkena kepala	6.3.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju 6.3.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	☒	☐				
7	Menurunkan Tools / Tali dari tower	6.1 Kepala terkena tools yang jatuh 6.2 Badan/kepala terkena hampasan tali	6.1.1 Jangan berada tepat d bawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 6.1.3 Jangan berada tepat d bawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 6.1.4 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali karamand	☒	☐				
8	Personil turun dari tower	8.1 Terjatuh	8.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower 8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat hook tangga tower 8.1.3 Kaitkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun 8.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan tidak licin akibat keringat 8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 8.1.6 Tetap kaitkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	☒	☐				
9				☐	☐				

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpin Emergency Call Rescue 3030, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT C1P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Imam Aulia
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/019/V.1/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician	ANALYSED by Imam A Badge Number (ID) : Z 104605	JOB No : MKN126606	
	LOCATION Tower BINTANG	REVIEWED by Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 29/7/23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung tangan standard MKN	APPROVED BY Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A	







BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tembang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerek (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerek (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Imam Aulha Fahrul Achmad	Z 104605	
2	Nasru	Z 11863	
3	Jupri	Z 11937	
4	Hadi	Z 90296	
5	Imam Taufik	Z 110265	
6	Imam Dap	Z 101073	
7	Muhammad F	Z 115675	
8	M. Nurul Lohay	Z 11077	
9			
10			

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: New Install Antena NEC	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower Bintang	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 28-07-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: -	- Twin lanyard	
Di observasi oleh	: Imam A. Hadi, Januar, Reza	- Full body harness	
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-OPS-02-02 dan JSA	Section / Crew : Telco	
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Lokasi Cerah	- Hentikan pekerjaan jika mendung dan hujan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Berada di dekat Jalur LV	- Jangan berada di Area Blind Spot
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Tangan dan jari terjepit - Tertimpa material	- Selalu perhatikan titik jepit
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan berlangsung
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

