

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prime Kibaya Elomen 5.60 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB SAFETY ANALYSIS JOB TITLE (and number if applicable) Relocated Line Network TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Coal Mining Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	☐ New ☐ Review ANALYSED BY : Indra P Badge Number (ID) : Z 104603 REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	☐ Urgent ☐ Normal JSA No : MKN/SGT/TLG/009/8/2023 JOB No : MKN 127810 Date : 7-Aug-23 Pengawas :																																											
	BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Pengangkatan & Penempatan Beban (FPE 2.15) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☒ Bekerja di Kelinggi (FPE 2.14) ☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.24) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bukti Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's																																													
	BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vichky Permit ☐ Confined Spaces ☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Red Tag ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS</th> <th rowspan="2">HAZARDS</th> <th rowspan="2">RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE</th> <th colspan="2">OBSERVATION</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menaiki tangga</td> <td>1.1 terpelaset saat menaiki tangga</td> <td>1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.2 Terjatuh dari tangga</td> <td>1.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci 1.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga 1.2.3 Demarkasi area tempat tangga berada</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Instal kabel di atas plafon</td> <td>2.1 Mata /hidung kemasukan debu</td> <td>2.1.1 Pakai kaca mata dan masker saat melepas lembaran plafon 2.1.2 Singkirkan glasswool yang ada diatas plafon saat akan melepas lembaran plafon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.2 Terjatuh dari Plafon</td> <td>2.2.1 Gunakan harness saat naik ke plafon dan kaitkan lanyard pada rangka atap gedung 2.2.2 Gunakan Beam/rangka gedung sebagai pijakan saat berada diatas plafon 2.2.3 gunakan senter saat naik / beraktivitas diatas plafon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.2 Penerangan Kurang</td> <td>2.2.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2.3 Tersengat arus listrik</td> <td>2.3.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon untuk menghindari kabel agar tidak tersentuh/terinjak akibat gelap 2.3.2 Jangan mengikuti jalur kabel listrik saat menggelas kabel utp diatas plafon 2.3.3 Laporkan kepada responsibility area jika menemui sumber Listrik terbuka saat bekerja diatas plafon</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION		YES	NO	1	Menaiki tangga	1.1 terpelaset saat menaiki tangga	1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga					1.2 Terjatuh dari tangga	1.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci 1.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga 1.2.3 Demarkasi area tempat tangga berada			2	Instal kabel di atas plafon	2.1 Mata /hidung kemasukan debu	2.1.1 Pakai kaca mata dan masker saat melepas lembaran plafon 2.1.2 Singkirkan glasswool yang ada diatas plafon saat akan melepas lembaran plafon					2.2 Terjatuh dari Plafon	2.2.1 Gunakan harness saat naik ke plafon dan kaitkan lanyard pada rangka atap gedung 2.2.2 Gunakan Beam/rangka gedung sebagai pijakan saat berada diatas plafon 2.2.3 gunakan senter saat naik / beraktivitas diatas plafon					2.2 Penerangan Kurang	2.2.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon					2.3 Tersengat arus listrik	2.3.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon untuk menghindari kabel agar tidak tersentuh/terinjak akibat gelap 2.3.2 Jangan mengikuti jalur kabel listrik saat menggelas kabel utp diatas plafon 2.3.3 Laporkan kepada responsibility area jika menemui sumber Listrik terbuka saat bekerja diatas plafon	
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE					OBSERVATION																																						
				YES	NO																																									
1	Menaiki tangga	1.1 terpelaset saat menaiki tangga	1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga																																											
		1.2 Terjatuh dari tangga	1.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci 1.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga 1.2.3 Demarkasi area tempat tangga berada																																											
2	Instal kabel di atas plafon	2.1 Mata /hidung kemasukan debu	2.1.1 Pakai kaca mata dan masker saat melepas lembaran plafon 2.1.2 Singkirkan glasswool yang ada diatas plafon saat akan melepas lembaran plafon																																											
		2.2 Terjatuh dari Plafon	2.2.1 Gunakan harness saat naik ke plafon dan kaitkan lanyard pada rangka atap gedung 2.2.2 Gunakan Beam/rangka gedung sebagai pijakan saat berada diatas plafon 2.2.3 gunakan senter saat naik / beraktivitas diatas plafon																																											
		2.2 Penerangan Kurang	2.2.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon																																											
		2.3 Tersengat arus listrik	2.3.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon untuk menghindari kabel agar tidak tersentuh/terinjak akibat gelap 2.3.2 Jangan mengikuti jalur kabel listrik saat menggelas kabel utp diatas plafon 2.3.3 Laporkan kepada responsibility area jika menemui sumber Listrik terbuka saat bekerja diatas plafon																																											

006

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Relocated Line Network		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLQ/005/8/2023	
PT. Multi Kontrol Nusantara Prima Niraya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED BY : Indri P Badge Number (ID) : Z 104603				JOB No : MKN 127810	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Coal Mining		REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322				Date : 7-Aug-23	
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)				Pengawas Indra P	
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Kedalaman (FPE 2.14) ☐ Pengangkatan & Penyusunan Beban (FPE 2.15) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Deras Air (FPE 2.24) ☐ Other's									
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAP ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION YES NO					
3	Memasukkan kabel ke rack / coomsroom	3.1 Tangan tertusuk material yang tajam	3.1.1 Gunakan bantuan orang untuk memasukkan kabel ke ruangan rack server jika lubangnya sempit	☒	☐				
		3.2 Tersengat arus listrik	3.2.1 Apabila menemukan jaringan listrik terbuka atau tidak standart segera hubungi pihak yang berwenang	☒	☐				
4	Membuat jalur kabel UTP	4.1 Mata kemasukan percikan saat pengeboran	4.1.1 posisikan wajah pada posisi terjauh saat pengeboran	☒	☐				
		4.2 Tersengat arus listrik	4.1.2 Luruskan tangan kedepan saat pengeboran	☒	☐				
			4.2.1 Jangan melakukan pengeboran dekat dengan instalasi listrik	☒	☐				
			4.2.2 Jangan mengikuti jalur kabel listrik saat membuat jalur kabel UTP	☒	☐				
5	Memasang konektor	5.1 Jari tersayat mata cutter	5.1.1 Tutuplah cutter setelah digunakan	☒	☐				
		5.2 Jari terjepit crimping	5.2.1 Hindarkan jari berada pada titik jepit crimping	☒	☐				
6	Pasang ducting di dinding	6.1 Tangan tertusuk bor bit	6.1.1 gunakan mata bor bit yang sesuai dengan type screwnya	☒	☐				
		6.2 Terjatuh saat menaiki tangga type "A"	6.2.1 Bantangkan tangga sampai tertunci	☒	☐				
			6.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga	☒	☐				
7	Memasang outlet di dinding	7.1 Mata kemasukan material bor	7.1.1 Gunakan kacamat saat melakukan pengeboran Rangka dinding	☒	☐				
		7.2 Tangan tertusuk bor bit	7.2.1 Gunakan mata bor bit sesuai dengan type screwnya	☒	☐				

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Pijina Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Relocated Line Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLG/006/19/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician 1 Junior Technician	ANALYSED BY : Indra P Badge Number (ID) : Z 104603	JOB No : MKN 127810	
	LOCATION Coal Mining	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 7-Aug-23	
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDATION PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)	Pengawas Indra P	

BERITANDA ☒ **PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembebasan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyenggaraan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's





BERITANDA ☒ **MIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vibration Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Rod Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Note :

- 1 JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Telpen Emergency Call Rescue : 3000, SOS (TB) : 3244 , SOS (SB) : 1541, Radio Trunking Chanel P1
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr. *Januar P*

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan	Tanggal
1	Ronald R	212659		07.08.2023
2	Intan	210405		07.08.2023
3	OKY	2110925		— K —
4	Rutra	214324		— K —