


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Penambahan Access point at Airport TB		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi
Lokasi Kerja	Airport TB / vip room		APD TAMBAHAN : # tangga 4
Tanggal	07.08.2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Gugur, Angga, Andi		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / MK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/UNDUKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Ruang kerja bersih dan rapih	pastikan sisa material bersihkan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat landasan pesawat 10 mtr dari tempat Area kerja	gaga gerak aman dan jangan ada aktivitas di area tersebut.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tutuk saat menggunakan tool Tagatu dari tangga	pastikan tool yang digunakan aman dan digunakan sesuai dengan fungsinya
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia X / A	posisi dan tangga dengan baik dan benar
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		pastikan ada personel yang memegang tangga

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Disconnect / reconnect Line outdoor ruang EMU		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflektif
Lokasi Kerja	: Ruang EMU SOS		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 08.08.2022		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Ygnear		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:		Section / Crew : TSVCO
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	- Terdapat Kayu / benda asing lepasan di lantai - reangan kotor	- memakai sepatu safety, berpetensi khusus pekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Banyak orang lalu lalang	- pastikan tool / material di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terlihat saat menggunakan tool	- pastikan tool yang digunakan aman - gunakan tool sesuai dengan fungsinya
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia X P / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: PM check wifi booster LR 480 / LR 440	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja	: Surga Office	APD TAMBAHAN:	
Tanggal	: 03.09.2023		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: <i>[Signature]</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-ops-02-34	Section / Crew : Totto	
No	DESKRIPSI	TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKUKUS
1	Uraikan kondisi area kerja	Catatan Tanah / panas Banyak mobil parkir di dekat area kerja	perhatikan saat membuka park, agar tidak terkena / tergores mobil lain
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	K / A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia tangan dan jari terjepit pada saat membuka kap mobil, tersengat arus DC	perhatikan titik jepit pada saat membuka kap mobil * cabut fuse, sebelum melakukan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia K / A	pergerakan kabel power dari Accu/battery
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi port network at c8		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	c8		APD TAMBAHAN :
Tanggal	08/08/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra, Putra, Reza, Dayu		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	02-04 IK OPS 02 04		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Ditarea terdapat material kayu & tools Jalan tampak sedikit licin	singkirkan barang sementara ke tempat aman pijak area yg kering / fokus saat jalan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Mobil sering melintas Area parkir	lihat kanan & kiri saat lewat area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia terdapat pengaliran kabel power & material tajam	Jgn mendekati / menyentuh / memegang kabel power yg bertegangan. lapor jika ada kabel yg terlupa
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	Jaga jarak dgn material tajam & jgn berada di area tsb
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	install outlet network at c8	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	:	c8	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflektif
Tanggal	:	7 8 23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:		
Di observasi oleh	:	Indra roza dayat	
Nama dan Tanda tangan	:		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	IK OPS 02, 04	Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TULISAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area terdapat tools yg berstrakan pda dalam stupat licin	Singkirkan sementara tools yg berstrakan pda area yg tidak berstrakan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir licin	fokus saat berjalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia patah bor yg tajam / tools tajam	Jgn berada di dekat area tersebut / singkirkan sementara kotempat aman
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <u>Repari Jaringankomputer Roubase MD</u>		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif APD TAMBAHAN :
Lokasi Kerja	: <u>Weighbr Idge PAMA 2</u>		
Tanggal	: <u>08-08-2023</u>		
No Unit	: <u>-</u>		
DI observasi oleh	: <u>Aldo (Mare. Okey)</u>		
Nama dan Tanda tangan	: <u>Aldo/</u>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <u>IK-OPS-05-46 IK</u>		Section / Crew : <u>Telco</u>
NO.	DESKRIBSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	- Tanah becek dan berlumpur - Cuaca cerah kondisi sekitar area kerja - Terdapat kawat barung	- Pastikan kondisi sepatu dan kawat - Pastikan sepatu bersih dari lumpur - Gunakan kondisi crew fit
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat kotak panel listrik	- Jaga jarak dari kawat yg ber bahaya
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terdapat panel listrik - Jaga jarak dari titik jepit	- Jaga jarak dari panel listrik - Pastikan crew aman dari arus listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari pananggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <u>M/A</u>	- Hindari area titik jepit saat bekerja
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<u>M/A</u>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pm Check All	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower Super	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju baret/lekidif	
Tanggal	: 08.08.23	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Imam Kanaedo, dky		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: ke-ops-01-19	Section / Crew : Telco	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Elemen tanah mendung - Pijakan kering	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Pagar LV dekat dinding longsor - terdapat ups dan outlet listrik - kondisi ruang comeroom panas, ac rusak	- pagar LV jauh dari dinding longsor - jarak- jarak aman dari ups & outlet - Laporkan keprihak MS IT
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM Check All, M5		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	M5		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Tanggal	08-08-2023		APD TAMBAHAN :
No Unit	-		
Di observasi oleh	Imam, Oks, Ronaldo		
Nama dan Tanda tangan	Aldo		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	IK / OPS-01-19 / OPS-01-20		Section / Crew : Telco
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Urutkan kondist area kerja	Baru, Cerah Pisahkan Kawat / Kabel	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	N/A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Terdapat listrik	- Pastikan Probe multi tester saat digunakan harus selalu terdapat isolasi tegangan bekerja jangan menyentuh tegangan saat melakukan pekerjaan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pan Check ALU, PAK, CONSTRUCTION		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: Teluk Bintang		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 08.08.22		
No Unit	: 127419		
Di observasi oleh	: Ikem, Bay, Aldo		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: MK-OPS-01-19 101-20		Section / Crew : TELUK
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja berantakan - Pijakan licin	- Bersihkan area kerja sebelum melakukan kerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Area kerja di dalam bangunan - Terdapat outlet power dan panel UPS	- Jaga jarak aman ± 2m
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PM Check ALU, DAB.		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	Rmr M5		APD TAMBAHAN :
Tanggal	08-08-2023		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Imam, Oky, Rando.		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK OPS 01-19 / IK OPS 01-20		Section / Crew : Elec.
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Luas area. Pekerjaan RCD / Keras.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	N/A.	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia terdapat listrik	Pasukan probe multi tester saat digunakan mengukur tidak rusak
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	agar tidak terjadi gegangannya bisa yang melakukan tangan saat melakukan pengukuran.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS