


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi line network		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif APD TAMBAHAN :
Lokasi Kerja	MD, M2		
Tanggal	12.08.23		
No Unit			
Di observasi oleh	Jamear, Andi, Olog		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	JOK / Observasi		Section / Crew : Teico
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Bekerja dalam - Ruang bersih & rapih -	- Berhenti bekerja bila masalah muncul
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	N/A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan		Repair Channel tv at Area TB / TDT. T132, T121, T131		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja		Area TB		APD TAMBAHAN :	
Tanggal		21. 08. 2023			
No Unit					
Di observasi oleh		Jamear, Angga, Andi			
Nama dan Tanda tangan					
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.				Section / Crew : TOTO	
NO	DESKRIPSI	STATUS PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN		
1	Uraikan kondisi area kerja	Terdapat tanah Berada di dalam rumah	Mamakai Safety helmet, karena berpotensi kepala terbentur rangka rumah		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	XX / A	Hempas 2 kayu, saat bekerja di dalam rumah, karena berpotensi terkena benda		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terangat Area 90 volt, pada saat pengelasan Amplifier	Isolasi terlebih dahulu, dengan cara menyalakan fuse		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia XX / A			
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut				

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-SB Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi port network		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Serung lengan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Workshop SIT		APD TAMBAHAN :
Tanggal	29.08.2023		
No Unit	128833		
Di observasi oleh	Ganuar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew : TOTO
NO	DESKRIPSI	TUBUH HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Berada di dalam warehouse SIT Pijakan datar	pastikan memakai APD lengkap
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat Forklift yang lalu lalang mengangkat material	jaga gerak aman pastikan material / foot di simpan di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terjatoh dari tangga	pastikan tangga di tempat yang datar dan kuat pastikan ada personel yang memegang tangga
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia X / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Tidy up cable FO Tyreshop		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Tyreshop		APD TAMBAHAN : Tangga Pole Harness
Tanggal	15.08.2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Ganuar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-ops-46		Section / Crew : TELCO
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area tanah / panas, tanah datar dan kering	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat akses jalan kendaraan di sekitar area kerja	Area parkir aman, dan pastikan tool/material berada di tempat yg aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tegak dari tangga	* pastikan tangga dengan baik dan benar * gunakan pole harness
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia KP/A	* pastikan bagian atas dengan tali * gunakan 3 titik tempuk
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		* pastikan ada personel yang memegang tangga

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repair line telephone Crib room TB</i>		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif APD TAMBAHAN : <i>Tangga</i>
Lokasi Kerja	: <i>Crib Room TB</i>		
Tanggal	: <i>14. 08. 2023</i>		
No Unit	:		
DI observasi oleh	: <i>Ganuar</i>		
Nama dan Tanda tangan	: 		Section / Crew : <i>TECO</i>
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	<i>Daerah tanah, tanah dasar dan kereng</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Terdapat konveyor di dekat area kerja</i>	<i>Saya sudah aman dan sudah ada alat safety di area konveyor</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Tertutup dari tangga</i>	<i>posisi tangga di tanah yang datar dan kereng</i> <i>gunakan pole harness</i>
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>NO / A</i>	<i>ikat bagian atas tangga dengan tali</i> <i>pastikan ada personil yang memegang tangga</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021


Nama Pekerjaan	: cek fo MB/MB	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: C8	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereslektif	
Tanggal	: 23/08/23	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Indra putra		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	Section / Crew :	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIUSULKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area kerja bersih & rapi tandapat lantai yg tidak tertutup di server	Jgn berada dilokasi lantai fak tertutup
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360 °) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir mobil sangat meluas	lihat kanan / kiri saat larati area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia pintu server Australia tidak tertutup / pintu terlepas	Pinggirkan pintu ketempat aman
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-68 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instal Kabel optik (Drop wire)	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja	WTP Tanjung Bara	APD TAMBAHAN : Tangga Panjang Pake Harness	
Tanggal	26. 08. 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Ganjar, Oly, Andi		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.		Section / Crew : TELCO	
No	DESKRIPSI	KUNCI HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKUKUHAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah tanah kering dan posisi tanah miring	Perhatikan posisi langkah kaki pada saat melewati tanah yang miring
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360 °) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat Area jalan di dekat area kerja	jaga jarak aman, dan perhatikan tidak melupakan material / tool di tempat akses jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tersangkut tali/ka saat menggunakan tool Terhubung Kabel	gunakan tool sesuai dengan fungsinya
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari pananggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia DP / A	gunakan Sarung tangan
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair LS 565	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresleting
Lokasi Kerja	WKS BINTANG	APD TAMBAHAN:
Tanggal	31/08/23	
No Unit	LS 565	
Di observasi oleh	Indra putra	
Nama dan Tanda tangan		
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS. 02-84	Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	REKOMENDASI/INDUKSI YANG DI AKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	perhatikan posisi, serta fokus saat ke arah area & jaga jarak 1m
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jgn berada di dekat area unit repair lihat kiri & kanan saat ke arah area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	Ingatkan ke tempat aman sementara
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	

NOTE


: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Reposisi AP Huawei		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Loasi Kerja	Andromeda doom		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	30/08/23		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Indra Putra Perza		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.			Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	PENYISIAH PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Urutkan kondisi area kerja	Area sebagian basah tools menghalangi pekerjaan tangga	posisikan tangga di tempat kering pindahkan sementara tools
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Unit lu soring Melintas di area	lihat kanan & kiri saat keati area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Unit HD repair	Jgn berada di bawah / sektor area unit jaga jarak 1 / atau 2 meter
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair bin tlr at bmtang	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	bmtang office	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi	
Tanggal	31/08/23	APD TAMBAHAN :	
No Unit			
Di observasi oleh	Indra/ptra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	IK-OPS-05-02	Section / Crew :	
NO	DESKRIPSI	STUDI HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/INDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	banyak seng/kayu berserakan bambu kelong gelap seng kayu menutupi jalan mobil belok belang di area	Jangan pijak seng/kayu pijak area tanah gunakan sarung / pencayahan pindahkan seng kayu ke tempat aman lihat kanan kiri saat lewat area
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Seng - seng berserakan	singkirkan seng ke tempat aman jika menghalangi jalan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia 	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS