



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: PM check IV	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Pitj Andromeda	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	:	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: LR 1118		
Di observasi oleh	: Indra - putra - Aldo		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK. OPS. 02. 804	Section / Crew :	
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area tidak rata / jalan tidak rata Dlm sebagian besar	fokus saat jalan / hindari area tidak rata rijak / lawati area kawat
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Mobil sering melintas	perhatikan kiri & kanan saat lawati area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Menutup cap mesin	pastikan tidak ada jari saat menutup cap
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia 	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: PM CHECK LV	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Surya Office	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: 24/07/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	: LR11147	
Di observasi oleh	: Indra Aldo Dayat	
Nama dan Tanda tangan		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: Ik Ops 02484	Section / Crew : Telco

NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area panas terik / cerah / berangin Mobil sering lewat di area Pisatram tak rata	Perhatikan kiri & kanan saat lewat area fokus saat berjalan, pisat area yg kokoh
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Hutan di Area	- hentikan pekerjaan jika ada hewan buas Cari tempat aman / lapor bos
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia membuka / menutup cap mesin mobil	pastikan tidak ada jari di cap mesin saat menutup.
4	Apakah didapat informasi potensi energi berbahaya dari pananggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

FORMULIR

No Dokumen : PM-OPS-01-SK


Rev : 00

Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair line TV KPC area BP/TB		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beratlektif
Lokasi Kerja	Area BP/TB		APD TAMBAHAN :
Tanggal	25. 07. 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Ganuar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini	IK-OPS-05-44 (perbaikan line tv)		Section / Crew : TOTO
Kondisi Lingkungan Kerja			
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca panas Terdapat rumput tinggi di dekat area kerja	bertedak dan minum air pada saat meresa terhidrasi
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area kerja berdekatan dengan atas jalan batu putih	+ 3000 jarak aman dari jalan + parkir kendaraan di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersengat arus 30 volt, pada saat cek jalur kabel	+ isolasi tentukan dahulu, dengan mencabut fuso pada Amplifier
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia KE / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021


Nama Pekerjaan	: Reparasi w/h booster wbo2 / wbo4		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: Central Kuala		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 21.07.23		
No Unit	: wbo2		
Di observasi oleh	: Indra putra		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: Ik.OPS.02.34		Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	Area di penuhi bebatuan tajam Unit HP sering melintas	Jgn berpijak di tempat batu & tajam Jgn berada di jalur HP melintas
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Jurang di area	Jangan berada di tengah jurang
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia membuka box aki dan memutar wbo4	posisi tangan jauh dari titik jepit / pastikan tidak ada jari / tangan saat memutar aki
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Sakina Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-GPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021


Nama Pekerjaan	: <i>Reparir line Network.</i>		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: <i>Alb. Tare Bug.</i>		APD TAMBAHAN : <i>- Masker -</i>
Tanggal	: <i>28.07.2023.</i>		
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>Imam, Dimas, Oby, Dayet.</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>		Section / Crew : <i>Teleco.</i>
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK OPS 08-05 / IK OPS 05-03.</i>		REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Ceram Cerah</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Pada di LV.</i>	<i>Pada LV tidak terdapat bahaya yang aman dan tidak ada gangguan</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Terdapat tegangan pada server</i> <i>Terdapat kabel listrik</i>	<i>Hindari titik titik yang berbahaya dan menutupi server</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>N/A</i>	<i>Tutupi dan simpan peralatan yang aman sebelum selesai di gunakan.</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A</i>	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 28 September 2021


Nama Pekerjaan	PM CHECK MICROWAVE AWU DAN PABK	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja	P11	APD TAMBAHAN :	
Tanggal	25 - 07 - 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Andi - Arsyah		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini		Section / Crew :	
SECTION / CREW : PT MULTI KONTROL NUSANTARA			
1	Uraikan kondisi area kerja	-- Area kerja berada di coinroom -- Area kerja bersih	-- Bersihkan Area kerja setelah bekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	-- Terdapat banyak Rerangkaian Kabel Jaringan --	-- Perhatikan Kabel 2 Jaringan Jangan sampai bersentuhan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia -- Terdapat Jalur Kabel Power	-- Jaga Jarak dengan Kabel Power
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	-- Periksa secara visual apakah ada kabel yang terbelupas/ terbuka
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Repair Ap di main shop		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Main Shop M6		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi
Tanggal	: 20.07.23		APD TAMBAHAN :
No Unit	: 126929		
Di observasi oleh	: Oleg, Mulya, Andi		
Nama dan Tanda tangan	: 		Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			
No	Deskripsi	Hasil Pengamatan	Rekomendasi / Tindakan
1	Uraikan kondisi area kerja	- Cuaca agak mendung - area kerja berada di mainshop dgn bundar selam	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 50 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat instalasi tenaga di atas - terdapat jalur kabel power	- jaga jarak aman dgn mesin - jaga jarak dgn kabel itu.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - terdapat jalur kabel power ± 1 m	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-DPS-01-00 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	- pm UAP LS / Misc-00		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Bandar' Nordi		APD TAMBAHAN :
Tanggal	23.07.23		
No Unit			
Di observasi oleh	Muhammad, Duro, Oty, Dugan		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew : TELCO
No	DESKRIPS	INDIKASI/PEMERIKSAAN	REKORD/INDUKSI/SAKSI/ANALISIS/ANALISA
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area tanah kosong - pgeban baring bobotnya	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat puing	- Jarak Jarak area ± 2m
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-53 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan		New install LS 584 Wifi Booster		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif	
Lokasi Kerja		D8		APD TAMBAHAN :	
Tanggal		24.07.2023			
Section / Crew		TCL 40			
Di observasi oleh		Putra 'Aryssa			
Tanda tangan					
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN		
1	Uraikan kondisi area kerja	area kerja Bersih Banyak orang lalu lalang area Datar terdapat tongsu	Pasang Jambakasi disekitar area kerja perhatian sekitar fokus saat bekerja		
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	area parkir Pucit tidak terutup	tidak pergi menuju simutidak periv perhatian lingkungan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☒ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Fokus mesin, listrik sambungan air Mobil bergerak mundur	fungsi mesin di sisi sebelum bekerja jangan pasang fog sebelum pekerjaan selesai pasang wheel check		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia			
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut				

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

