

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-OPS-01-BD
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Pointing Antenna NEC FN 1015K.</i>	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju beresleting																								
Lokasi Kerja	: <i>Tower Farnorth.</i>	APD TAMBAHAN : <i>Full body harness Twin lanyard</i>																								
Tanggal	: <i>22.07.2023</i>																									
No Unit	: <i>-</i>																									
DI observasi oleh	: <i>mem, Angga, Reza.</i>																									
Nama dan Tanda tangan	: <i>mem.</i>	Section / Crew : <i>teleo.</i>																								
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>ik ops. 02-02 / JSA.</i>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>DESKRIPSI</th> <th>DI TEMUKAN</th> <th>REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DI AKHIRKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uraikan kondisi area kerja</td> <td><i>Cuaca cerah, Pijakan basah.</i></td> <td><i>Perhatikan langkah kaki agar tidak terpeleset jika ada halaman bekerja di dekat area</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan</td> <td><i>Berisik Pising Rumput Tinggi</i></td> <td><i>Berisik pising pising jangan stand by di area rumput yang tinggi agar mencegah terpeleset badan di dalam pemeriksaan tinggi.</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apakah ditemukan potensi energy berbahaya</td> <td>☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>terpeleset saat menanjak</i></td> <td><i>Gunakan alat bantu dan lakukan kerja pada ketinggian tower.</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?</td> <td>☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i></td> <td><i>Perhatikan kondisi di sekitar menanjak tower.</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut</td> <td><i>N/A.</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	DESKRIPSI	DI TEMUKAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DI AKHIRKAN	1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah, Pijakan basah.</i>	<i>Perhatikan langkah kaki agar tidak terpeleset jika ada halaman bekerja di dekat area</i>	2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Berisik Pising Rumput Tinggi</i>	<i>Berisik pising pising jangan stand by di area rumput yang tinggi agar mencegah terpeleset badan di dalam pemeriksaan tinggi.</i>	3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>terpeleset saat menanjak</i>	<i>Gunakan alat bantu dan lakukan kerja pada ketinggian tower.</i>	4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	<i>Perhatikan kondisi di sekitar menanjak tower.</i>	5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	
No	DESKRIPSI	DI TEMUKAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DI AKHIRKAN																							
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah, Pijakan basah.</i>	<i>Perhatikan langkah kaki agar tidak terpeleset jika ada halaman bekerja di dekat area</i>																							
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Berisik Pising Rumput Tinggi</i>	<i>Berisik pising pising jangan stand by di area rumput yang tinggi agar mencegah terpeleset badan di dalam pemeriksaan tinggi.</i>																							
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>terpeleset saat menanjak</i>	<i>Gunakan alat bantu dan lakukan kerja pada ketinggian tower.</i>																							
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	<i>Perhatikan kondisi di sekitar menanjak tower.</i>																							
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>																								

NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-00
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instal Antena UHF Booster LR 1142.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	DR.		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	11-07-2023		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Anisa		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / UK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-62-89 / 02-70		Section / Crew : foto
No	DESKRIPSI	STUDI / SIMPEMERIKSAAN	REKORDING / FOTOGRAFI YANG DITAMBAH
1	Uraikan kondisi area kerja	- Caca Caca - Tumpukan	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat orang lain di area.	- Pastikan menggunakan Peralatan Area kerja pada saat bekerja agar tidak terganggu orang. - Pastikan menggunakan alat / tools
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terdapat kabel saat bekerja	sesuai dengan prosedur saat bekerja agar tidak terganggu / ter luka.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Reposisi finger print	APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: JRSB	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: 24/7/23	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	
Di observasi oleh	: Indra, dyaat, priya, Aldo	
Nama dan Tanda tangan	: 	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:	Section / Crew :

No	DESKRIPSI	HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIJALUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi terdapat lubang galian untuk jalur kabel	fokus saat melangkah, hindari area lubang saat melangkah
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area bersih Mobil LV sering melintas di area	Darkir kendaraan di area kerja perhatikan kiri & kanan saat lewat area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Membuka baut pipa	hati-hati dengan dealer saat melepas pipa hindari titik jepit.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari pananggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	New install LS 502		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	DB		APD TAMBAHAN :
Tanggal	28.07.2023		
No Unit	LS 502		
Di observasi oleh	Putra Angga		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IKA-OPS-02-70		Section / Crew :
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	area kerja bersih terdapat orang lalu lalang ada tumpukan barang	Memasang damarulasi di sekitar area kerja perhatikan sekitar
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat tangga terdapat area parkir terdapat parit tidak tertutup	jaluri area yg belum terpet kerja melihat keadaan - diri sebelum melanjutkan Perhatian lingkungan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Kabel short. Mesin mobil panas. mobil bergerak mundur.	Jangan Pasang Fns sebelum selesai pasang tumpukan mesin dengan pasang wheel chock
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Reaplace IP Phone ext: 5316	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Dreal blast	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 28-07-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Ronaldo.P, Januar, Angga, Andri		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-OPS-05-05	Section / Crew : Telco	
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Bekerja di lantai 2 kontainer - Ruang kerja Bersih dan Rapih	- Bersihkan Ruangan Kerja - Perhatikan langkah K3 saat melakukan kerja - Pastikan Semua Area Kerja Rapih dan Aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	N/A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terjatuh dari tangga	- Bersihkan Sepatu dari lumpur - Perhatikan langkah K3
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS