

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Install AP</i>	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: <i>M3 and M4.</i>	☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: <i>16.06.2023.</i>	APD TAMBAHAN :
No Unit	: <i>-</i>	
Di observasi oleh	: <i>Mam. Angga.</i>	
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: <i>IK OPS 02-82.</i>	Section / Crew : <i>Telo.</i>

No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Catatan Gerbang Pondasi kuat.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>N/A.</i>	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Merata dan menurun tangga. Memasang AP.</i>	<i>Gunakan 3 titik tumpu saat naik dan turun tangga. Pastikan rekan kerja membantu</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A.</i>	<i>Saat melakukan pemasangan bracket dan AP pada dinding kantor agar perangkat tidak terasa berat terjatuh</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS