


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-88 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Spalacing 20 Line MS to Data Center		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Area M1		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	13.09.2023		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Januar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew : TOTO
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI KAWALINGKUNGAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Tuasa Terak tanah kering dan debat area kerja struktur tanah runtu	posisikan alat spalacing di tempat yang aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat jurang di dekat area kerja	jaga jarak aman dari jurang
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terbuka saat menggunakan tool / Dugayot cutter	*gunakan sarung tangan saat memotong kabel *gunakan tool sesuai dengan fungsinya
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia K/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE


: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORIKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan		cek jaringan pondok rumah 2		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi	
Lokasi Kerja		Taiyor		APD TAMBAHAN :	
Tanggal		8/09/23			
No Unit					
Di observasi oleh		Indra putra rera dayat			
Nama dan Tanda tangan					
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.				Section / Crew :	
No	DESKRIPSI	JUMLAH HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN		
1	Uraikan kondisi area kerja	Area becek menarik tanggul	pijak area tak bergesang pijak area yg tidak licin/nyaman	3 titik lumpur	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Unit lu sering melintas Area	lihat kanan & kiri saat lewat area		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia terpelosot saat naik tangga / turun	pastikan pijakan tidak licin		
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia			
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A			

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Pointing Antena Microwave</i>	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: <i>Tower XL5</i>	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresapi	
Tanggal	: <i>11.09.2023</i>	APD TAMBAHAN: <i>Full Body Harness</i>	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: <i>Januar</i>		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK. ops. 02-02</i>	Section / Crew : <i>TEBU</i>	
NO	DESKRIPSI	TUNJUK HASIL PEMBERIKSAAN	REKOMENDASI/REKAMEN YANG DIKIRIKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca sedikit mendung Tanah datar</i>	<i>1. Hentikan pekerjaan saat cuaca semakin mendung karena berpotensi hujan/petir</i>
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Terdapat genset di dekat area parkir</i>	<i>2. Jangan ada aktivitas di dekat genset 3. Parkir kendaraan di tempat yang aman</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>Tersangat Banyak Listrik Dalam Room's room</i>	<i>partekun tidak ada kabel power yang terkelupas / terluak</i>
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia <i>XL / A</i>	<i>1. Jangan memegang perangkat listrik</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE


: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-08 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair Wip Booster LR 1166		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi
Lokasi Kerja	D8		APD TAMBAHAN :
Tanggal	11 - September 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Andi / Angga		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	1K-OPS 02 - 84		Section / Crew : Teco
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TUGAS YANG DI AKHIRI
1	Urutkan kondisi area kerja	- - Cuaca Mendung / - - Terdapat 1 - 2 kawat lalulalang	pasang demarasi letakkan material / tool di tempat yang aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Xp / A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terangat Bus Listrik Battery 12-volt Tangan terjepit	pastikan isolasi bertebit dahulu dengan mencabut fuses, sebelum melepas power input / output
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Xp / A	pastikan tidak jepit pada saat membuka dan menutup kap mobil
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA		FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA		No Dokumen : FM-OPS-01-58
			Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pounding Antena KEC		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: Tower M5		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresleting
Tanggal	: 09-09-2023		APD TAMBAHAN :
No Unit	: R5506		Full Body Harness
Di observasi oleh	: 		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: IR-OPS-02.03		Section / Crew : TOTO
NO	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DIURUSKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	terasa panas / panas tanah dasar dan kering	pastikan personel yang naik tower get pastikan komunikasi & arah lancar (support di bawah)
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat genset di dekat area rooms room	(jangan ada aktivitas di area genset)
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia terangat arus listrik dlm room room	periksa secara visual apakah ada kabel power yang terkelupas
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia ND / X	(jangan memegang peralatan listrik)
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE


: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pondasi Antena KEC to T. SU		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Tower MS		APD TAMBAHAN : Full Body Harness
Tanggal	08. 09. 2023		
No Unit	125506		
Di observasi oleh	Jermar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-ops-02.02		Section / Crew : TELCO
NO	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	cuaca cerah tanah datar dan kering	pastikan personel yang naik tower fit pastikan komunikasi 2 arah lancar
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat genset di dekat area tower	* jangan ada aktivitas di area genset
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersangat Banyak Listrik dalam rooms room	* periksa secara visual apakah ada kabel listrik yg tertular * jangan menyentuh peralatan listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari pananggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia K/L/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pemasangan Antena KSE		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereselidif
Lokasi Kerja	Tower BIG		APD TAMBAHAN: # Full Body Harness
Tanggal	03.09.2023		
No Unit	125506		
Di observasi oleh			
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	K-ops-02.02		Section / Crew : TETO
No	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	Cek area tanah tanah rata dan kering	pastikan personil yang naik tower fit / aman untuk bekerja
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat akses kendaraan di dekat area tower	parkir kendaraan di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersangat banyak listrik dalam room room	periksa secara visual apakah kabel listrik yg terkelupas jangan memegang perangkat listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia XL / L	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

FORMULIR

No Dokumen : FM-OPS-01-58



Rev : 00

Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Perbaikan kabel optik di gigit tapak		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	M2		APD TAMBAHAN :
Tanggal	12/09/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra putra Andi Daryat		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			
No	DESKRIPSI	HASIL/PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/STANDAR YANG DIBERKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Posisi pijakan miring rumput sedikit licin	Jgn berada di area miring/jk kelokasi fokus saat jln posisi kaki & fokus saat di area licin
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Pijakan terjal hutan di area	fokus saat jalan, perhatikan yg datar lakukan pijakan jk ada hewan buas & lapor atasan (cari tempat aman)
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia terpeleket	Bersihkan sepatu dr. kotoran
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi line network C8		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berototekstif
Lokasi Kerja	C8		APD TAMBAHAN :
Tanggal	10.08.23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra/Putra/Daryat		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			
No	DESKRIPSI	LOKUS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi Memiliki 32 tungga jalan setapak	fokus saat jalan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area sering diawasi mobil (area parkir)	lihat kanan & kiri saat lewat area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia kunci bolong	Agar pizak area lantai yg bolong
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair line network for printer		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Tango Delta HSES D2 Room 5		APD TAMBAHAN :
Tanggal	13 September 2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra, putra, Dayat		
Nama dan Tanda tangan	Dayat 		
Prosedur Kerja / IK / SDP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :
NO	DESKRIPS	TUNJUK SIAPA MERIKSA	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Posisi outlet terdapat prangkat elektronik	Pastikan posisi prangkat telah diposisikan pada tempat aman dari area kerja.
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat gerangan cur di luar gedung Terdapat tangga dan lorong sempit	Pastikan pijakan aman saat melewati gerangan Fokus saat jalan melewati tangga dan lorong.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersengat listrik	Pastikan jarak aman dengan outlet power Listrik dan prangkat elektronik lainnya.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Install port network		APD	☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	ISO 5		☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal			APD TAMBAHAN :	
No Unit			marker	
Di observasi oleh	Indra para dayat			
Nama dan Tanda tangan				
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew :	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKURANG	
1	Uraikan kondisi area kerja	Area dipenyhi box Area bersih & rapi	pandahleam sementara box	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir banyak motor melintas	perhatikan kiri & kanan saat lewat area	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia tumpukan box menghalangi tangga	pegang tangga saat personil naik	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia		
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut			

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-38 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Patching antenna dan install Grounding kabel antenna.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju beresapi
Lokasi Kerja	Tower Feronth.		APD TAMBAHAN : Full body Harness Turn Lanyard Single Lanyard.
Tanggal	14.08.2023.		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Imam, Rahmawati, Angga, Rendi.		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew : Telco.
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	OSA dan Ik ops-02-02.		
No	DESKRIPSI	TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKARUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Tugan Canggih Pijakan keras.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Pagar LV Puncak Angga Gergaji Bongsok	Pagar LV tidak rapat yang aman dan lalulintas kendaraan lain. Gergaji Bongsok yang tinggi, menghindari terdapat orang lain.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tangan terluka tools (cutler). Tangan menyenggol peralatan lain.	Tangan terluka tools (cutler). Tangan menyenggol peralatan lain yang running.
4	Apakah didapat Informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	Informasi area tidak memberikan tahu soal mengoperasikan.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		Foto kontrol cutler sebelum selesai digunakan. Foto area, tangan tidak menyenggol peralatan lain saat sedang bekerja dengan alat server.

NOTE

: BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Install antena</i>	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: <i>TBTS Ugm.ko</i>	☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju reflektif
Tanggal	: <i>23.08.2023</i>	APD TAMBAHAN :
No Unit	: <i>-</i>	<i>Full body harness</i>
Di observasi oleh	: <i>Imam, Dimes, Dya Angga, Aldo, Dayat</i>	<i>Tim Langford</i>
Nama dan Tanda tangan	: <i>Imam</i>	<i>Gingli Langford</i>
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: <i>IK OPS 02-02 / JSA</i>	Section / Crew : <i>Netter</i>

NO	DESKRIPSI	TUGAS PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cara kerja Pijakan kuat.</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Pastikan U</i>	<i>Pastikan U pada tempat yang aman jangan dekat dengan kabel.</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Tersinggung kabel power ke cons room.</i> <i>Memasang suntah pada rack server</i>	<i>Pertahankan badan saat akan merambat.</i> <i>TBTS jangan sampai menyentuh!</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	<i>power yang dapat menyebabkan</i> <i>power supply cons room mati</i> <i>Pertahankan posisi tangan saat akan</i> <i>memasang suntah pada rack server.</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	<i>jangan sampai menyentuh perangkat lain dan membuat perangkat lain menjadi mati akibat tersinggung!</i> <i>jangan.</i>

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-5A Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instal Antena NEC	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	TBTS Lignite	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflektil
Tanggal	16-9-2023	APD TAMBAHAN:
No Unit		x Full Body Harness
Di observasi oleh	Imam - Zhon - Dhy	
Nama dan Tanda tangan		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-02-02	Section / Crew :

NO	DESKRIPSI	TEMU HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DIKURANGKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	* Daerah kerja datar dan kering * Di dalam room room terdapat kabel listrik dan kabel listrik	* Jaga jarak aman dengan kabel listrik dan kabel listrik
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	* Di luar area kerja terdapat Genset Panning * Di luar area kerja terdapat bibir tebing	* Jaga jarak aman dengan genset Panning * Jangan mendekati bibir tebing yang mudah longsor
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia * Terdapat kabel listrik live * Terdapat saat naik turun tower	* Jaga jarak aman dengan kabel listrik live * Gunakan 3 titik tumpuan saat naik turun tower
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	* Gunakan Full Body Harness
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS