### Exercicício 2

#### **Dados**

```
In[1]: EI;

Len = \{L/4, L/2, 3L/4\};

F = \{P, 2P, 3P\}; (*forças aplicadas em x = L/4, L/2 e 3L/4, respectivamente*)

M = M1; (*momento aplicado em x = L/2*)
```

Polinômios de Hermite: Funções de Forma

```
In[5]:= Pol1[x_, L_] := x - (2 * x^2 / L) + (x^3 / L^2) (*rotation*)

Pol2[x_, L_] := 1 - (3 * x^2 / L^2) + (2 * x^3 / L^3) (*displacement*)

Pol3[x_, L_] := -(x^2 / L) + (x^3 / L^2) (*rotation*)

Pol4[x_, L_] := (3 * x^2 / L^2) - (2 * x^3 / L^3) (*displacement*)
```

### Reações de Engastamento Perfeito para Forças Pontuais

Do Teorema de Betti, tem-se que  $\Sigma F \overline{D} = \overline{\Sigma} F D$ 

Desenvolvendo a igualdade chega-se que, as reações resultantes de um carregamento pontual aplicado é dado por R = -F Pol(a), sendo a o ponto de aplicação da força.

#### f = P

```
In[73]:= Mab1 = F[[1]] * Pol1[L/4, L];
    Print["Mab1 = ", Mab1]
    Rab1 = F[[1]] * Pol2[L/4, L];
    Print["Rab1 = ", Rab1]
    Mba1 = F[[1]] * Pol3[L/4, L];
    Print["Mba1 = ", Mba1]
    Rba1 = F[[1]] * Pol4[L/4, L];
    Print["Rba1 = ", Rba1]
```

Mab1 = 
$$\frac{9 L P}{64}$$
  
Rab1 =  $\frac{27 P}{32}$   
Mba1 =  $-\frac{3 L P}{64}$   
Rba1 =  $\frac{5 P}{32}$ 

#### f = 2P

#### f = 3P

Mab3 = 
$$\frac{9 L P}{64}$$
Rab3 = 
$$\frac{15 P}{32}$$
Mba3 = 
$$-\frac{27 L P}{64}$$
Rba3 = 
$$\frac{81 P}{32}$$

### Reações de Engastamento Perfeito para Momentos Pontuais

Para os momentos, é necessário calcular a derivada dos polinômios de Hermite, já que o trabalho virtual é realizado pelo giro multiplicado pelo momento.

#### m = M1

In[97]:= Mab4 = M \* D[Pol1[x, L], x] /. x 
$$\rightarrow$$
 L/2;  
Print["Mab4 = ", Mab4]  
Rab4 = M \* D[Pol2[x, L], x] /. x  $\rightarrow$  L/2;  
Print["Rab4 = ", Rab4]  
Mba4 = M \* D[Pol3[x, L], x] /. x  $\rightarrow$  L/2;  
Print["Mba4 = ", Mba4]  
Rba4 = M \* D[Pol4[x, L], x] /. x  $\rightarrow$  L/2;  
Print["Rba4 = ", Rba4]  
Mab4 =  $-\frac{M1}{4}$   
Rab4 =  $-\frac{3}{4}$   
Rba4 =  $-\frac{3}{4}$   
Rba4 =  $-\frac{3}{4}$ 

## Reações de Engastamento Perfeito Totais

Rab = 
$$-\frac{3 \text{ M1}}{2 \text{ L}} + \frac{37 \text{ P}}{16}$$

Mab = 
$$-\frac{M1}{4} + \frac{17 L P}{32}$$

Rba = 
$$\frac{3 \text{ M1}}{2 \text{ L}} + \frac{59 \text{ P}}{16}$$

Mba = 
$$-\frac{M1}{4} - \frac{23 L P}{32}$$

# Verificação com Ftool

In[113]:= Ra /. {M1 
$$\rightarrow$$
 1, P  $\rightarrow$  1, L  $\rightarrow$  4} // N

Rb /. 
$$\{M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4\}$$
 // N

Ma /. {M1 
$$\rightarrow$$
 1, P  $\rightarrow$  1, L  $\rightarrow$  4} // N

Mb /. 
$$\{M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4\} // N$$


Out[113]=


Out[114]=

Out[115]=

Out[116]=







### Derivadas dos Polinômios de Hermite

In[126]:= 
$$d1 = D[x - (2 * x^2 / 4) + (x^3 / 4^2), x]$$
  
 $d2 = D[1 - (3 * x^2 / 4^2) + (2 * x^3 / 4^3), x]$   
 $d3 = D[-(x^2 / 4) + (x^3 / 4^2), x]$   
 $d4 = D[(3 * x^2 / 4^2) - (2 * x^3 / 4^3), x]$   
 $d1 / \cdot x \rightarrow 2$   
 $d2 / \cdot x \rightarrow 2$   
 $d3 / \cdot x \rightarrow 2$   
 $d4 / \cdot x \rightarrow 2$ 

Out[126]=

$$1 - x + \frac{3 x^2}{16}$$

Out[127]=

$$-\frac{3 \times 3}{8} + \frac{3 \times 2}{32}$$

Out[128]=

$$-\frac{x}{2} + \frac{3x^2}{16}$$

Out[129]=

$$\frac{3 \times 3}{8} - \frac{3 \times 3}{32}$$

Out[130]=

$$-\frac{1}{4}$$

Out[131]=

Out[132]=

$$-\frac{1}{4}$$

Out[133]=

In[134]:= Plot[{d1, d2, d3, d4}, {x, 0, 4}]

Out[134]=

