Exercicício 2

Dados

```
EI;
Len = {L / 4, L / 2, 3 L / 4};
F = {P, 2 P, 3 P}; (*forças aplicadas em x = L/4, L/2 e 3L/4, respectivamente*)
M = M1; (*momento aplicado em x = L/2*)
```

Polinômios de Hermite: Funções de Forma

```
Pol1[x_, L_] := x - (2 * x^2 / L) + (x^3 / L^2) (*rotation*)

Pol2[x_, L_] := 1 - (3 * x^2 / L^2) + (2 * x^3 / L^3) (*displacement*)

Pol3[x_, L_] := -(x^2 / L) + (x^3 / L^2) (*rotation*)

Pol4[x_, L_] := (3 * x^2 / L^2) - (2 * x^3 / L^3) (*displacement*)
```

Reações de Engastamento Perfeito para Forças Pontuais

Do Teorema de Betti, tem-se que $\Sigma F \overline{D} = \overline{\Sigma} F D$

Desenvolvendo a igualdade chega-se que, as reações resultantes de um carregamento pontual aplicado é dado por **R** = -**F Pol(a)**, sendo **a** o ponto de aplicação da força.

f = P

```
Mab1 = F[1] * Pol1[L / 4, L];
Print["Mab1 = ", Mab1]
Rab1 = F[1] * Pol2[L / 4, L];
Print["Rab1 = ", Rab1]
Mba1 = F[1] * Pol3[L / 4, L];
Print["Mba1 = ", Mba1]
Rba1 = F[1] * Pol4[L / 4, L];
Print["Rba1 = ", Rba1]

Mab1 = \frac{9 L P}{64}

Rab1 = \frac{27 P}{32}

Mba1 = -\frac{3 L P}{64}

Rba1 = \frac{5 P}{32}
```

In[773]:=

```
f = 2P
```

```
Mab2 = F[2] * Pol1[L / 2, L];
       Print["Mab2 = ", Mab2]
       Rab2 = F[2] * Pol2[L/2, L];
        Print["Rab2 = ", Rab2]
       Mba2 = F[2] * Pol3[L / 2, L];
        Print["Mba2 = ", Mba2]
        Rba2 = F[2] * Pol4[L/2, L];
        Print["Rba2 = ", Rba2]
       Mab2 = \frac{LP}{4}
       Rab2 = P
       Mba2 = -\frac{LP}{4}
        Rba2 = P
    f = 3P
In[781]:=
       Mab3 = F[3] * Pol1[3L/4, L];
        Print["Mab3 = ", Mab3]
        Rab3 = F[3] * Pol2[3L/4, L];
        Print["Rab3 = ", Rab3]
       Mba3 = F[3] * Pol3[3L/4, L];
        Print["Mba3 = ", Mba3]
        Rba3 = F[3] * Pol4[3L/4, L];
       Print["Rba3 = ", Rba3]
               9 L P
       Mab3 =
       Rab3 =
       Mba3 = -\frac{27 L P}{64}
       Rba3 = \frac{81 \text{ P}}{32}
```

Reações de Engastamento Perfeito para Momentos Pontuais

Para os momentos, é necessário calcular a derivada dos polinômios de Hermite, já que o trabalho virtual é realizado pelo giro multiplicado pelo momento.

m = M1

```
In[789]:=
        Mab4 = M * D[Pol1[x, L], x] /. x \rightarrow L / 2;
        Print["Mab4 = ", Mab4]
        Rab4 = M * D[Pol2[x, L], x] /. x \rightarrow L / 2;
        Print["Rab4 = ", Rab4]
        Mba4 = M * D[Pol3[x, L], x] /. x \rightarrow L / 2;
        Print["Mba4 = ", Mba4]
        Rba4 = M * D[Pol4[x, L], x] /. x \rightarrow L / 2;
        Print["Rba4 = ", Rba4]
        Mab4 = -
                   3 M1
        Rab4 = -
                   2 L
        Mba4 = -
        Rba4 = \frac{3 M1}{2 L}
```

Reações de Engastamento Perfeito Totais

In[797]:=

Ra = Rab1 + Rab2 + Rab3 + Rab4;

Print["Ra = ", Ra]

Ma = Mab1 + Mab2 + Mab3 + Mab4;

Print["Ma = ", Ma]

Rb = Rba1 + Rba2 + Rba3 + Rba4;

Print["Rb = ", Rb]

Mb = Mba1 + Mba2 + Mba3 + Mba4;

Print["Mb = ", Mb]

$$Ra = -\frac{3 M1}{2 L} + \frac{37 P}{16}$$

$$Ma = -\frac{M1}{4} + \frac{17 L P}{32}$$

$$Rb = \frac{3 M1}{2 L} + \frac{59 P}{16}$$

$$Mb = -\frac{M1}{4} - \frac{23 L P}{32}$$

Verificação com Ftool

In[805]:=

Ra /. {M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4} // N

Rb /. {M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4} // N

Ma /. {M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4} // N

Mb /. {M1 \rightarrow 1, P \rightarrow 1, L \rightarrow 4} // N

Out[805]=

1.9375

Out[806]=

4.0625

Out[807]=

1.875

Out[808]=

-3.125





