





PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN — DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO APURIMAC".

OFICINA REGIONAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE _____INVERSIONES -_ORFEI

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC





INDICE

RESUMEN		
INTRODUC	CCIÓN	2
ASPECT	TOS GENERALES	2
OBJETI\	vo	2
JUSTIFIC	CACIÓN	2
ANTECE	EDENTES	3
MARCO	LEGAL	7
l.	INFORMACIÓN GENERAL	8
1.1.	CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE ESTUDI	3
1.1.1.	Ubicación Geográfica	8
1.1.2.	Climatología	11
1.1.3.	Hidrología	12
1.1.4.	Topografía y pendiente	16
1.1.5.	Geomorfología Regional y Local	18
1.1.6.	Drenaje	23
1.1.7.	Geología Local	26
1.1.8.	Accesibilidad	27
1.2.	POBLACIÓN Y MEDIOS DE VIDA	30
1.3.	ACTIVIDAD ECONÓMICA	30
1.4.	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	¡Error! Marcador no definido
II.	ANÁLISIS DE PELIGROSIDAD	¡Error! Marcador no definido
2.1.	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN	¡Error! Marcador no definido
2.1.1.	Frecuencia	¡Error! Marcador no definido
2.1.2.	Intensidad	¡Error! Marcador no definido
2.2.	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	¡Error! Marcador no definido
2.2.1.	Factores Condicionantes	¡Error! Marcador no definido
2.1.1.	Factores Desencadenantes	¡Error! Marcador no definido
2.2.	DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROS	SIDAD ¡Error! Marcador no definido
III.	ELEMENTOS EXPUESTOS	¡Error! Marcador no definido
3.1	DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPLI	ESTOS :Errorl Marcador no

definido.





	3.2 definido	IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUEST.	OSiError! Marcador no
	3.3	CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS EXPUESTOS	. ¡Error! Marcador no definido.
IV.		ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD	. ¡Error! Marcador no definido.
	4.1 definido	VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPUES.	STOS ¡Error! Marcador no
	4.2 definido	DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILID	ADiError! Marcador no
٧.		CALCULO DE RIESGO	. ¡Error! Marcador no definido.
	5.1	DETERINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	. ¡Error! Marcador no definido.
VI.		CONCLUSIONES	. ¡Error! Marcador no definido.
VII		RECOMENDACIONES	. ¡Error! Marcador no definido.
	7.1. no defin	MEDIDAS DE CARACTER ESTRUCTURAL Y NO E ido.	ESTRUCTURAL¡Error! Marcador
VII	l.	BIBLIOGRAFÍA	. ¡Error! Marcador no definido.





LISTA DE FOTOS
Foto N° 1: Vista panorámica de la I.E.S. Renzo Michelli – Chuquibambilla
LISTA DE CUADROS
Cuadro N° 1: Reporte de emergencias por geodinámica externa del distrito de Chuquibambilla- Grau
Cuadro N° 6: Cantidad de ementos expuestos en la zona de evaluación¡Error! Marcador no definido.
Cuadro N° 6: Cantidad de ementos expuestos en la zona de evaluación¡Error! Marcador no
Cuadro N° 6: Cantidad de ementos expuestos en la zona de evaluación¡Error! Marcador no definido.





Mapa N° 14: Cobertura vegetal del distrito de Chuquibambilla - Grau¡Error! Marcador no definido.

Mapa N° 15: Máxima intensidad sísmica del distrito de Chuquibambilla - Grau. ¡Error! Marcador no definido.

Mapa N° 16: Delimitación de elementos expuestos¡Error! Marcador no definido.





LISTA DE IMAGEN SATELITAL

Imagen Satelital N° 1: Hidrografía de la zona de estudio – Chuquibambilla
Imagen Satelital N° 2: Delimitación de la zona de peligrosidad¡Error! Marcador no definido.
Imagen Satelital N° 3: Nivel de vulnerabilidad¡Error! Marcador no definido.
Imagen Satelital N° 4: Nivel de riesgo¡Error! Marcador no definido.
LIGHTA DE DEDEU

LISTA DE PERFIL





RESUMEN

El Gobierno Regional de Apurímac en su condición de organismo público ejecutor, genera información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo de su jurisdicción de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CENEPRED con base en la Ley N° 29664 SINAGERD y según la información proporcionada por las instituciones técnico científicas; dicha información se sistematizará e integrará para la gestión prospectiva y correctiva.

El presente documento es desarrollado en el marco de la Ley N° 29664 "Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres" y de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del riesgo de desastres aprobado con Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM con la finalidad de identificar y caracterizar los peligros originados por fenómenos de origen natural, en este caso por movimientos en masa, para determinar la probabilidad de ocurrencia de los peligros, analizar y estimar los niveles de vulnerabilidad existente en el ámbito para finalmente calcular o estimar los niveles de riesgos y el control de los mismos, recomendar las medidas de prevención o reducción del riesgo de carácter estructural y no estructural más adecuados, con el objetivo de reducir los riesgos existentes, así como evitar la generación de riesgos futuros.

Para el desarrollo del presente informe se realizó coordinaciones con el equipo técnico formulador y parte administrativa del Instituto Superior Tecnológico Pedagógico de Abancay.

En el presente informe se toma como base la metodología del "Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión de nivel cualitativo, el cual permite: analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenantes) de los fenómenos o peligros; analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al fenómeno en función a la fragilidad y resiliencia, determinar, zonificar los niveles de riesgos y formular recomendaciones vinculadas a la prevención y/o reducción de riesgos en las áreas geográficas objetos de evaluación.





INTRODUCCIÓN

I presente informe, es elaborado por la Oficina de Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac, en cumplimiento de la Ley N° 29664

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y sus procesos para la formulación del proyecto de inversión pública; su finalidad es conocer el nivel de peligrosidad, el nivel de vulnerabilidad de los elementos expuestos y determinar el nivel del riesgo del desastre ante el peligro existente, planteando las medidas de prevención y mitigación de carácter estructurales y no estructurales que deberán ser implementados.

La presente evaluación de análisis de riesgo es elaborada ante fenómenos exógenos como son los movimientos en más a nivel cualitativo del terreno propuestos en el fundo San Gabriel del distrito y provincia de Abancay, para la construcción del Centro de Producción e Industrialización de la Micro Alga de Espirulina.

El desarrollo de la presente evaluación se hizo tomando en cuenta los contenidos de la guía para elaborar el informe preliminar de riesgos y manual de Evaluación de Análisis del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO

Identificar el fenómeno natural peligroso y analizar los factores que alteran su comportamiento, identificar los elementos expuestos y analizar su nivel de vulnerabilidad para calcular el nivel de riesgo existente.

JUSTIFICACIÓN

Sustentar la implementación de acciones estructurales y no estructurales que logren prevenir, reducir o mitigar el nivel de riesgo de desastres en la zona de evaluación de acuerdo al proyecto de inversión.





APURIMAC

ANTECEDENTES

Desde el año 2003 a nivel nacional se registran los reportes de las emergencias en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) causados por los fenómenos naturales más recurrentes y potencialmente dañinos. Para la evaluación presente, se ha tomado el registro de los fenómenos de precipitaciones pluviales, granizos, nevadas e inundaciones que fueron reportados hasta la actualidad y que durante el año también generan alteraciones en su comportamiento.

Cuadro N° 1: Reporte de emergencias por geodinámica externa del distrito de Abancay

Fecha	Código	Emergencia	Departame nto	Provincia	Distrito	Fenómeno	FALLECIDOS	DESAPARE CIDOS	HERIDOS	DAMNIF ICADOS	AFE CTADOS
		TOTAL					6	1	3	214	51335
10/01/2003	00000768	DESLIZAMIENTOS PRODUCIDOS POR LLUVIAS FUERTES EN ABANCA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
09/02/2003	00000774	COLAPSO DE UNA VIVIENDA EN AMERICAS - ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	5	
14/03/2003	00002129	COLAPSO DE VIVIENDA EN LIMAPATA - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	5	0
01/04/2003	00002132	DESLIZAMIENTO DE TIERRA ARCILLOSA - ABANCAY - ABANCAY -	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	4
09/07/2003	00003506	COLAPSO DE VIVIENDA EN LIMAPATA - ABANCAY - APURIMAC	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	5	0
16/11/2003	00002657	COLAPSO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ABANCAY - APURIMA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	6
09/02/2004	00004050	REPTACION DE SUELO EN AYAORCCO	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	REPTACION	0	0	0	9	0
04/03/2004	00004587	COLAPSO DE VIVIENDA EN EL BARRIO PUEBLO JOVEN	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	5
12/07/2004	00006503	DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL DISTRITO DE ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	180
29/07/2005	00010916	DESLIZAMIENTO EN AYMAS	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	5	1	1	24	37
12/02/2006	00015788	DERRUMBE A CONSCUENCIA DE FUERTES LLUVIAS EN ABANCAY AB	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	0	0
29/07/2006	00017810	DESLIZAMIENTO EN CCONCHOPATA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	10
21/01/2007	00019532	DESLIZAMIENTO EN CCONCHOPATA ABANCAY ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
18/03/2007	00020320	HUAYCO QUISAPATA ABANCAY ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	HUAYCO	0	0	0	0	500
17/06/2007	00021787	DESLIZAMIENTO EN ASILLO ABANCAY ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	12858
10/09/2007	00024388	COLAPSAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE AYMAS DISTRIT	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	4
15/01/2008	00024968	DESLIZAMIENTO EN LA URBANIZACION GILBER URBIOLA DISTRIT	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	14
19/02/2008	00025622	COLAPSO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	7	0





APURIMAC

20/05/2008	00027781	DESLIZAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN LUIS ALTA DISTRITO	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	9	9
26/10/2008	00030056	DE DESLIZAMIENTO DE TALUD NEGROHUAYCCO	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	36000
26/01/2009	00031783	ABANCAY HUAYCO EN YLLANYA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	HUAYCO	0	0	0	0	1250
01/03/2009	00033237	COLAPSO DE VIVIENDA POR LLUVIAS EN ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	8	0
01/03/2009	00033240	COLAPSO DE VIVIENDA EN SAN LUIS ALTA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	Ó
03/07/2009	00035214	COLAPSO DE VIVIENDA BARRIO GILBER URBIOLA VALER ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	11
01/09/2009	00035219	COLAPSO DE VIVIENDAS BARRIO GILBERT URBIOLA VALER ABANC	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	12
26/10/2009	00035446	BOCA TOMA AFECTADO POR DESLIZAMIENTO EN ILLANYA ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	150
27/11/2009	00035819	COLAPSAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS AMERICAS ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	6	0
06/03/2010	00037437	COLAPSAMIENTO DE VIVIENDA EN ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	2	
24/05/2010	00038703	DERRRUMBE DE TIERRA AFECTA VIVIENDAS EN VILLA GLORIA AL	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	40	0
25/06/2010	00040186	CANAL DESTRUIDO POR DESLIZAMIENTO EN SECTOR DE PACHACHA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	64
11/09/2010	00040758	VIVIENDA COLAPSADA POR FILTRACION EN SAN LUIS ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	7
15/02/2011	00046952	PRECIPITACIONES PLUVIALES AFECTAN CAMINOS DE HERRADURA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	76
11/03/2011	00046718	DESPRENDIMIENTO DE ROCA AFECTA VIVIENDAS EN MARCAHUASI	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	0	4
14/06/2011	00045207	DERRUMBE EN LA LOCALIDAD DE PACHACHACA DISTRITO DE ABAN	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	1	0	0	0	0
01/05/2012	00053239	COLAPSO DE VIVIENDA EN EL SECTOR DE SAN LUIS DISTRITO D	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	5	0
11/05/2012	00053217	EXCESO DE HUMEDAD EN LOS CIMIENTOS CAUSAN COLAPSO DE VI	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	3	0
17/02/2013	00056501	DESLIZAMIENTO DE TIERRAS Y PIEDRAS SECTOR CHAKABAMBA A	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
22/02/2013	00056665	COLAPSO DE VIVIENDA EN LA URB SEÑOR DE HUANCA SECTOR LI	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	0
26/02/2013	00056727	DESLIZAMIENTOS DE LUJO DE MASAS EN EL SECTOR DE PUCAPUC	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
15/04/2013	00057979	COLAPSO DE VIVIENDA EN GILBERT URBIOLA VALER FONAVI AB	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	COLAPSO DE VIVIENDAS	0	0	0	0	0
16/01/2014	00062838	DESLIZAMIENTO AFECTA A VIVIENDA EN EL SECTOR DE VILLAGL	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	10
22/01/2014	00063091	DESLIZAMIENTO AFECTA EL TRANSITO DE LA CARRETERA TROCHA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0






04/04/2014	00064277	DESLIZAMIENTO DE LODO AFECTA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD D	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	4
15/09/2015	00073981	CORTE DE TALUD GENERA DESLIZAMIENTO Y AGRIETAMIENTO EN	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	52
18/01/2016	00074161	AGRIETAMIENTO EN LA CARRETERA PANAMERICA CUSCO ABANCAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	OTROS DE GEODINAMIC A EXTERNA	0	0	0	0	j j
27/02/2017	00082354	DERRUMBE EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA ARCO KARKATER	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	0	0
28/02/2017	00082391	RUPTURA DE SUELO EN VIVIENDA DE LA URB FLOR DE AMANCAES	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	7	
02/03/2017	00082528	FUERTES PRECIPITACIONES PLUVILAES AFECTAN LINEAS DE AG	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	0	θ
18/05/2017	00089070	DAÑOS Y AFECTACION EN LA IE N° 92 REYNA DE LOS ANGELES	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	OTROS DE GEODINAMIC A EXTERNA	0	0	0	0	
28/08/2017	00089203	DERRUMBE DE VIVIENDA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	3	0
26/11/2017	00090553	DERRUMBE DE DOS VIVIENDAS EN EL SECTOR DE FONAVI	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	2	10	0
28/11/2017	00090641	DERRUMBE DE PARED EN UNA VIVIENDA DE MOLINOPATA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	1	j
11/12/2017	00090719	PELIGRO IMINENTE DE COLAPSO DE 5 VIVIENDAS EN SECTOR FO	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	OTROS DE GEODINAMIC A EXTERNA	0	0	0	23	30
18/12/2017	00090819	COLAPSO DE VIVIENDA EN CPM VILLA AMPAY	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	3	0
20/01/2018	00091319	DERRUMBE AFECTA VIVIENDA EN EL SECTOR AJOCCASA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	0	2
23/01/2018	00091448	DERRUMBE DE VIVIENDAS EN IMPONEDA Y ASILLO ALTO	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	5	0
23/01/2018	00091402	VIVIENDA POR COLAPSAR POR LLUVIAS EN BELLAVISTA ALTA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DERRUMBE	0	0	0	13	0
03/03/2018	00092238	DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN WILCUYPATA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	14	0
27/03/2018	00092971	AFECTACION POR LLUVIAS EN AULAS DE LA IEI N°1105 SANTA	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
07/12/2018	00096998	PELIGRO INMINENTE DE AFECTACION A 08 FAMILIAS POR REPT	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	OTROS DE GEODINAMIC A EXTERNA	0	0	0	0	30
23/12/2018	00097417	DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE PEDRO PERALTA DE LA URB BEL	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	7	7
03/01/2019	00097495	DESLIZAMIENTO DE TIERRA AFECTA CARRETERA EN ATUMPATA AL	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	DESLIZAMIE NTO	0	0	0	0	0
Eugate, Cl	NIDAD OO	20									

Fuente: SINPAD 2020.





APURIMAC







MARCO LEGAL

- Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD.
- Decreto Supremo N. º 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.
- Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, Reglamento de la Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta por Ley N° 27902.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268.
- Decreto Supremo N° 104–2012–PCM, de fecha 18 de octubre del año 2012, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED.
- Decreto Supremo N° 111–2012–PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Resolución Jefatural N° 112 2014 CENEPRED/J, con la que el CENEPRED, aprueba el "Manual para la Evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales", segunda versión.
- Resolución Jefatural N° 115 2014 CENEPRED/J, con la que el CENEPRED, aprueba el "Manual para la Evaluación de Riesgos Originados o Inducidos por Acción Humana".
- Decreto Supremo N° 074–2014–PCM, de fecha 20 de diciembre de 2014, que aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

1.1.1. Ubicación Geográfica

El área de estudio se encuentra en el fundo San Gabriel a 5.5 Km al SW de la ciudad de Abancay del distrito de Abancay, los detalles se indican en el siguiente cuadro:

ITEM				COORDENADAS				
ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE	NORTE	ESTE	COTA m.s.n.m.		
1	Abancay	Abancay	Centro de Producción e Industrialización de Micro Alga de Espirulina	8487790.00	725559.00	1,910		

Plano Nº 1: Delimitación de la zona de estudio.




Fuente: Equipo técnico ORFEI 2020.





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



Fuente: SIGRID 2020.



GOBIERNO REGIONAL DE **APURIMAC**

Foto N° 1: Vista panorámica del terreno en evaluación sector San Gabriel - Abancay.




Fuente: GORE Apurímac / Madueño M.M.

APURIMAC

1.1.2. Climatología


San Gabriel - Pachachaca:


El clima en Pachachaca es cálido y templado. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Esta ubicación está clasificada como Cwb por Köppen y Geiger. La temperatura media anual es 19.0 °C en Pachachaca. La precipitación es de 791 mm al año.



El mes más seco es junio, con 11 mm de lluvia. En febrero, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 152 mm.

APURIMAC





Fuente: Es-climate-data.org

Octubre es el mes más cálido del año. La temperatura en octubre promedios 20.7 °C. A 17.9 °C en promedio, junio es el mes más frío del año.

Figura Nº 3: Tabla climática – datos históricos del sector de San Gabriel - Pachachaca.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Temperatura media (°C)	19.1	19	19.1	19.6	18.8	17.9	17.9	18.5	18.7	20.7	20.2	19.1
Temperatura min. (°C)	11.6	11.6	11.6	11.5	10.5	9.7	9.7	9.9	10.8	12.1	12	11.7
Temperatura máx. (°C)	26.7	26.5	26.6	27.7	27.1	26.2	26.2	27.2	26.7	29.3	28.4	26.6
Precipitación (mm)	137	152	136	57	20	11	13	20	32	54	63	96

Fuente: Es-climate-data.org


Hay una diferencia de 141 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La variación en la temperatura anual está alrededor de 2.8 °C.

1.1.3. Hidrología

El distrito de Abancay se encuentra hidrológicamente dentro de la cuenca Vilcabamba y subcuenca río Chisi.




GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



Fuente: Sigrid 2020



INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL TERRENO ASIGNADO PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MICRO ALGA ESPIRULINA EN EL FUNDO SAN GABRIEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, ANTE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA." Mapa N° 3: Cuenca de la provincia de Abancay.




Fuente: SIGRID 2020


APURIMAC



INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL TERRENO ASIGNADO PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MICRO ALGA ESPIRULINA EN EL FUNDO SAN GABRIEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, ANTE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA."



Mapa N° 4: Subcuenca de la provincia de Abancay.







1.1.4. Topografía y pendiente

La topografía de la zona de evaluación es accidentada, va desde una topografía moderada hasta una pronunciada, más groseramente hacia el oeste del terreno.

ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	NOMBRE	PENDIENTE MINIMA %	PENDIENTE ALTA %
1	Abancay	Abancay	Centro de Producción e Industrialización de Micro Alga de Espirulina	20.5	46.6

Perfil N° 1: Pendientes del terreno en evaluación

1.52 m 6.5:
Centro de Producc: e Industr. de Micro Alga de Espirulina

Gráfico Mar. Prom. Máx. Esvacón 1892 1908 1925 m

Totales del rango Distancia. 151 m Gariancia/Pérd. de elev. 34 8 m. 0 m Incinación máx. 35 8%.

Incinación máx. 35 8%.
Incinación prom. 25 9%.

1994 m


741 m

Fuente: Google earth



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Mapa N° 5: Topografía del distrito de Chuquibambilla – Grau.



Fuente: Base de datos para ZEE GORE Apurímac





1.1.5. Geomorfología Regional y Local

Geomorfología Regional

La geomorfología estudia las diferentes formas del relieve que conforman la superficie terrestre (geoformas) y los procesos que las generan, este relieve es el resultado de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas. Las primeras actúan como creadoras de grandes elevaciones y depresiones producidas fundamentalmente por movimientos en masa de componente vertical, mientras que, las segundas, como desencadenantes de una continua denudación que tiende a modelar el relieve pre-existente, estos últimos llamados procesos de geodinámica externa se agrupan en la cadena meteorización-erosión, transporte y sedimentación (Gutiérrez, 2008). El estudio de la geodinámica externa se efectúa en un sistema proceso-respuesta, siendo el primero el agente creador (origen) y el segundo la geoforma resultante. El término geoforma es un concepto genérico que designa todos los tipos de formas de relieve independientemente de su origen y dimensión (Zinck, 1988; Zinck & Valenzuela, 1990).

Fuente: IGP.

Valle profundo

Formado por la profunda incisión del río Pachachaca, su topografía es predominantemente plana ligeramente inclinada de 0 a 3 % de pendiente. En el tramo que corresponde a la cuenca del río Mariño entre sus nacientes y la ciudad de Abancay el río discurre desde las cotas de su origen sobre 5,000 m.s.n.m hasta su desembocadura a 1,700 m.s.n.m de altitud en fajas cercanas a los 100 m de ancho. Pasando por el sector de la ex hacienda Santo Tomas, se observa un profundo cañón controlado por una falla regional con más 1,300 m de talud. En sus tramos amplios se han formado terrazas que están destinadas a fines agrícolas.





Laderas aluviales

Es una franja amplia que cubre gran parte de la cuenca inferior que se extiende desde el río Pachachaca hasta la parte del Distrito de Tamburco. La topografía es suavemente inclinada (8 a 15%) y está constituida por un potente deposito aluvial compacto. Sobre este depósito se desarrollan la agricultura y la ciudad de Abancay.

Fondos de quebradas

Son formas de tierras alargadas, que se ubican en terrenos adyacentes a los cursos de agua que han disectado más profundamente a los terrenos, su pendiente es algo inclinada (6 a 12%), en la cuenca baja con fajas menores a 50 metros de ancho, en la cuenca media sobre los 2,600 m.s.n.m. la pendiente incrementa de 12 a 18 % en las fajas de menor ancho1.

El área de estudio, presenta un relieve semi-abrupto con geoformas que han sido modeladas por procesos aluviales y gravitacionales que, finalmente dieron como resultado la superficie sobre la cual hoy se ubica la Instituto Tecnológico Superior Público de Abancay que han sido afectados por procesos geodinámicos.





Imagen Satelital N° 2: Vista panorámica de la ciudad de Abancay



Fuente: Google earth





Geomorfología Local

El terreno motivo de análisis, donde se asientan la I.T.S.P.A. del distrito de Abancay se asientas sobre material producto de avalanchas de detritos y a sus alrededores se tiene formas correspondientes a cárcavas y conos/abanicos aluviales que se describen a continuación:

Avalancha de detritos

La zona en evaluación está conformada por material producto de una avalancha de detritos, litológicamente se tiene material fino transportado y depositado por eventos de geodinámica externa anterior y que en la actualidad son ocupados para la realización de actividad agrícola la cual es intensa



Foto N° 2: Fundo San Gabriel sobre material de avalancha de detritos

Fuente: GORE Apurímac / Madueño M.M.

Cabe resaltar que en la actualidad la zona de estudio son áreas agrícolas.





Cárcavas

Hacia el lado este de la zona de evaluación en las faldas del cerro Viracocha, se observa la formación de cárcavas que en temporada de lluvias acelera su proceso.

Foto N° 3: Fundo San Gabriel sobre material de avalancha de detritos

Cárcavas en formación

Fuente: GORE Apurímac / Madueño M.M.

Conos/Abanicos Aluviales

Hacia el lado este se tiene conos aluviales los cuales se depositan



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Foto N° 4: Formación de abanicos aluviales hacia el lado este de la zona de evaluación



Fuente: GORE Apurímac / Madueño M.M.


1.1.6. Drenaje

El Río Mariño recibe la contribución de cinco cuencas principales: Ñacchero, Chinchichaca, Colcaqui, Marcahuasi y Hatunpata así como de una superficie de drenaje denominada Anishuayco-Alízar, drenando una superficie de 222.9607 Km2. El río Mariño desemboca en el río Pachachaca, los cauces de estos ríos en su trayecto discurren sobre rocas volcánicas del Grupo Mitu Volcánico, depósitos coluviales y depósitos fluvio-aluviales. El drenaje que se tiene en la zona de estudio es dendrítico.



INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL TERRENO ASIGNADO PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MICRO ALGA ESPIRULINA EN EL FUNDO SAN GABRIEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, ANTE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA."

Mapa Nº 6: Geomorfología de la zona de estudio.




Fuente: Base de datos para ZEE GORE Apurímac

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL TERRENO ASIGNADO PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MICRO ALGA ESPIRULINA EN EL FUNDO SAN GABRIEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, ANTE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA." Mapa N° 7: Drenaje de la zona de evaluación



Fuente: Base de datos para ZEE GORE Apurímac

APURIMAC





1.1.7. Geología Regional y Local

Geología Regional

Las unidades estratigráficas están constituidas por diferentes unidades litológicas, cuyas edades van desde el Jurásico, hasta el cuaternario reciente siendo de naturaleza sedimentaria y volcánica.

En la zona de evaluación se reconocen las siguientes unidades:

- Formación Ausangate.
- Depósitos Fluvio-Aluviales.
- Depósitos Coluviales.
- Ortogneis.

Fuente: INGEMMET

Geología Local

Formación Auzangate.

Esta formación aflora al SW de la zona de evaluación, Está constituida litológicamente por una intercalación de pelitas, limolitas y areniscas de coloración rojo ladrillo y pardas, en bancos delgados a medios; son menos frecuentes los niveles de yesos. Las areniscas son de grano medio a fino a veces grueso y de composición cuarzo-feldespática. La relación con la Formación Arcurquina no se aprecia claramente en la zona, sin embargo, parece reposar concordantemente. La edad asumida para esta formación es el Paleoceno.

Depósitos Fluvio-Aluviales.

Estos depósitos están dispuestos en toda la ciudad de Abancay desde Tamburco hasta el río Pachachaca, estos depósitos corresponden a los depósitos de conos aluviales y algunas terrazas, que están principalmente asociados a la desembocadura de las quebradas principales que discurren por toda la ciudad. Están conformados por grandes bloques de rocas y gravas subangulosas a subredondeadas, envueltos por una matriz areno-limosa. En la





zona de estudio se han identificado zonas con estos depósitos, que presentan volúmenes importantes, como en las quebradas del río Pachachaca.

Depósitos Coluviales.

Se encuentran en los flancos de los valles y corresponden a depósitos compuestos por bloques y cantos angulosos de tamaños variables, envueltos en una matriz areno arcillosa. En la zona se encuentran en los flancos de los ríos Lambrama, Pachachaca, Cachimayo y Apurímac.

Ortogneis.

Aflora al Este de la ciudad, está descrito como una intrusión sintectónica de composición esencialmente diorítica. Al sur de este afloramiento se ha producido un metamorfismo sobre varios metros de altura que presentan una apariencia de micaesquiestos y cuarcitas, estas rocas metamorfizadas según Marocco corresponden al Grupo Yura, también se tiene brechas, conglomerados y rocas volcánicas. La edad asignada aproximadamente es al Triásico Superior.

Fuente: INGEMMET

1.1.8. Accesibilidad

El acceso a las zonas de estudios se realiza a través de las vías nacionales, regionales y vecinales siguientes:


Cuadro N° 2: Vías de acceso al sector de San Gabriel.

Tipo de vía	Lugar
Vías trocha	Abancay – San Gabriel Emp. PE – 30 A.
carrozable	



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC


Mapa N° 8: Litología de la zona de estudio



Fuente: INGEMMET.







OFICINA REGIONAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES - ORFEI



1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL TERRENO ASIGNADO PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MICRO ALGA ESPIRULINA EN EL FUNDO SAN GABRIEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, ANTE EL FENÓMENO DE MOVIMIENTOS EN MASA."



1.2. POBLACIÓN Y MEDIOS DE VIDA

Los beneficiados con la formulación del presente proyecto son la población de la provincia e Abancay, específicamente de 0 a 17 años, personas con discapacidad, madres gestantes, enfermos de cáncer, personas de la tercera edad mayores de 64 años:

Cuadro N° 3: Población direc DISTRITOS	ctamente beneficiada POBLACIÓN
Fuente: SIGRID – INEI 2020.	

DNAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES - ORFEI