



企业主和工人须知的工业现场安全健康守则10戒

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 산업현장 안전보건수칙 10계명


※ 工作人员身体出现异常症状时，应报告给管理员、接受医生治疗，并通知雇佣劳动部。

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01

在工人有可能坠落或摔倒的场所，企业主应安装安全栏杆、开口部盖子等。


추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에 안전 난간, 개구부 덮개 등 설치



02

企业主发放合适的个人防护用具，工人在作业时必须佩戴。


작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

使用冲床、剪切机、压力容器等有害危险的机械·器材时，企业主应安装合适的防护装置。

프레스 등 유해 위험기계·기구를 사용 시, 적합한 방호장치를 설치



04

进行机械·设备的整備时，企业主应在启动装置上安装锁定装置，并张贴警示牌。

기계·설비 정비 시 기동 장치에 잠금장치 및 표지판 부착



05

企业主应进行作业前的安全检查，始终保持作业场所的卫生，做好整理整顿。

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시



06

企业主应在通往作业区的场所或作业区内确保安全通道。


작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내 안전통로 확보



07

进行金属的焊接·熔断等作业时，企业主应隔离易燃性·爆炸性物质。

금속의 용접·용단 등의 작업 시 인화성·폭발성 물질 격리



08

企业主在进行电气作业时，应进行接地，向工人提供符合各个使用目的的绝缘用防护用具并令其佩戴。

전기작업 시 접지작업에 적합한 절연용 보호구 지급 및 착용



09

操作有害·危险的化学物质时，企业主应在容器等上张贴警告标志。

유해·위험 화학물질 취급 용기 등에 경고 표지 부착



10

工人在封闭空间进行作业时，企业主在作业前·作业过程中应测量氧气浓度等。

밀폐공간 작업 전·작업 중 산소농도 등 측정

