

निर्माण

नेपाल



अल्झेर हुने दुर्घटनाको रोकथाम

| कार्ड बुक |



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



व्यापार मालिकहरूका लागि सुरक्षा प्रबन्ध र श्रमिकहरूका लागि सुरक्षा नियमन

✓ सुरक्षा व्यवस्थापन जुन व्यापार मालिकहरूलाई निम्न कुराहरूमा संलग्न गर्न आवश्यक छ

- » कामको स्थितिहरूको लागि व्यक्तिगत उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर जारी गर्ने र लगाउने
- » मेसिनरी उपकरणहरूको मरम्मत र निरीक्षणको दौरान, यो अपरेटरहरूलाई बिजुली बन्द गरेर प्रबन्ध गर्नको लागि सुनिश्चित गर्नको लागि हो, र अन्यथा उनीहरूलाई नजिक बाट निषेध गरिएको छ
- » यो सुरक्षात्मक उपकरण (कभर, सुरक्षात्मक बाधा, आदि) संलग्न गर्नको लागि, मनोमानि ढंग बाट राहत र सुनिश्चित गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छैन

✓ श्रमिकहरूले पालन गर्नुपर्ने सुरक्षा नियमनहरू:

- » तोकिएको अपरेशनको लागि उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षात्मक गियर लगाउनको लागि
- » अपरेशन भन्दा पहिले बिजुली बन्द गर्नको लागि, जस्तै मरम्मत, निरीक्षण र सफाई गर्न, र एक इन्चार्जको लागि पावर स्विचको लागि लक उपकरणलाई लक गरे पछि चाबी भण्डारण गर्न
- » [निरीक्षणको दौरानमा निषेधित संचालन] संकेत र सार्वजनिक सूचना टाँस
- » सुरक्षात्मक उपकरणको मनोमानि राहतको निषेध



ध्यान दिनुपर्ने ३ प्रमुख सुरक्षा नियमहरू

- ① लड्ने जोखिमहरूको लागि **सुरक्षात्मक** उपायहरू!
- ② सुरक्षात्मक उपाय **अलिङ्गने** जोखिमको लागि!
- ③ आवश्यकीय सुरक्षा **सुरक्षात्मक गियर** जारी गर्ने/लगाउने, र चौबीसै घण्टा निरीक्षण!

[निर्माण व्यवसाय सम्बन्धी संकेतु]



P010

नछुनु होस्



PIC209**

पहुँच प्रतिबन्धित



W019

थिचिने चेतावनी



W030

हात कुचिने प्रेसको बीच
ब्रेक उपकरण




M027

चेक गार्ड



E020

इमर्जेन्सी
बटन बन्द गर्नुहोस्



अपरिचित पदार्थ हटाउने क्रममा अल्झिने जोखिम कन्वेयर रोलरको सतह बाट

दुर्घटनाको
कारण

» कार्य संचालन भइरहँदा अपरिचित पदार्थ हटाउने कार्य

रोकथामको
उपाय

» असामान्य कार्यहरू जस्तै सफाईको समयमा
संचालन बन्द हुनु

» पर्यवेक्षकको नियुक्ति



ओभरहेड क्रेन मर्मत कार्यको समयमा अल्झिने जोखिम

**दुर्घटनाको
कारण**

» मर्मत कार्यहरूको दौरान संचालनको रोकथामको असफलता

**रोकथामको
उपाय**

» अभिभावक र सम्पर्क रोकथामको उपायको नियुक्ति
» रनवेमा मर्मतको कामको दौरान सञ्चालनको रोकथाम



एउटा फोर्कलिफ्ट अँध्यारो स्थानहरूमा ब्याक अप गर्दैगर्दा अल्टिने खतरा

दुर्घटनाको
कारण

» सेवा खण्ड भित्र कम प्रकाशको कारण स्पष्ट दृश्य सुरक्षित गर्न असफलता

रोकथामको
उपाय

» सुरक्षित दृश्यहरू को लागि उज्यालो प्रकाशको स्थापना
» पर्यवेक्षकको नियुक्ति

4 एलेभेटर/लिफ्ट



लिफ्ट गहिराई भित्र सफाई गर्ने समयमा
तल उल्टिने क्यारियरमा अल्झिने खतरा


दुर्घटनाको
कारण

» खाडलको सफाई कार्यहरूको दौरान अपरेशनको रोकथामको विफलता

रोकथामको
उपाय

» असामान्य कार्यहरू जस्तै सफाईको समयमा संचालन बन्द हुनु

» लिफ्ट शाफ्टमा काठ वा बलियो काठको स्थापना



कार्य क्षेत्र भित्र निरीक्षणको दौरान एक रोबोट द्वारा अल्झिने खतरा

दुर्घटनाको कारण

- » रोबोटको कार्य संचालनमै हुँदा निरीक्षण कार्य
- » संचालन दायराको केहि भागहरुमा एक बार जोड्न असफलता

रोकथामको उपाय

- » निरीक्षण काम र LOTO को स्थापनाको समयमा संचालनको रोकथाम
- » परिचालन दायरा भित्र बारको विस्तारित स्थापना




कंक्रीट मिक्सरको सफाईको दौरानमा रोटेशन अक्ष र भित्ती पर्खालको बीचमा फँसेको

दुर्घटनाको
कारण

- » भित्ती सफाई कार्यहरूको दौरान उपकरणको मनोमानी संचालन
- » पहुँच ढोकामा स्थापित इन्टरलकिङ्ग उपकरण को खराबी

रोकथामको
उपाय

- » सफाई कार्यहरूको दौरान शुरू उपकरण लक गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्
- » इन्टरलकिङ्ग उपकरणको कार्यात्मक बहाली



प्लास्टिक फोहोर ब्रेकर बाट अपरिचित पदार्थ हटाउने क्रममा श्रेडिङ्ग ब्लेड द्वारा फँसेको

दुर्घटनाको कारण

» सञ्चालनमा हुँदा श्रेडिङ्ग ब्लेड बाट अपरिचित पदार्थहरू हटाउने काम

रोकथामको उपाय

» अपरिचित पदार्थ हटाउने कामको समयमा बिजुली बन्द
» मरम्मत कार्यहरूको लागि सुरक्षा कार्य प्लेटको स्थापना



मसला मिक्सरको सफाईको कामको समयमा अल्झिने जोखिम

**दुर्घटनाको
कारण**

» संचालन कार्य स्थगित नहुँदा आन्तरिक सफाई कार्यहरु

**रोकथामको
उपाय**

» संचालनमा सफाई कार्यहरुको निषेध

» शुरु गर्ने उपकरण लक गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्,
र संकेतहरु स्थापना गर्नुहोस्




इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनमा मोल्ड जोड्दा मोल्डहरू बिच चेपिने जोखिम

दुर्घटनाको कारण

- » सुरक्षात्मक ढोकाको तल्लो भागमा खुल्ला प्वाल
- » भित्ती पुनर्व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्वचालित संचालनको दौरान काम गर्दछ

रोकथामको उपाय

- » सुरक्षात्मक ढोका र इन्टरलकिङ्ग उपकरणको स्थापना
- » मर्मत कार्यहरूको दौरान संचालनको रोकथामको असफलता



मोल्ड समायोजनको समयमा मोल्डहरु बीच चेपिने कुरा
तेल हाइड्रोलिक प्रेसमा हुन्छ

दुर्घटनाको
कारण

» मोल्ड समायोजनको समयमा संचालन बन्दको
असफलता प्रेसमा काम गर्छ

रोकथामको
उपाय

» समायोजन कार्यहरु र सुरक्षा ब्लकहरुको स्थापनाको
समयमा अपरेशन रोकथामको कार्यान्वयन



अल्झेर हुने दुर्घटनाहरूलाई रोक्ने प्रमुख बुँदाहरू


● सामान्य कामको समयमा (सामान्य घण्टाहरू)



- ▶ अल्झेरने खतराको लागि खतरानाक मेशिनहरूको लागि सुरक्षात्मक उपायहरू




सुरक्षात्मक ढकनको स्थापना




बारहरूको स्थापना

- ▶ पावर बन्द उपकरण (आपतकालीन बन्द उपकरण)




चाबी-प्रकारका चालू गर्ने उपकरणबाट चाबी (बिजुली बन्द-गर्ने) निकाल्ने



आपतकालीन बन्द गर्ने स्विचको स्थापना (पूर्ण-कोड प्रकार, आदि) र सामान्य संचालनको प्रमाणिकरण

● असामान्य कामहरुको दौरान (संभार/मरम्मत)

▶ अल्टिने खतराको लागि खतरनाक मेसिनरीको संचालनमा रोक



संचालन सुरु हुनु भन्दा पहिले अनिवार्य विद्युत बन्द

▶ LOTO को स्थापना (लक-आउट/ट्याग-आउट)



▶ पर्यवेक्षक (अभिभावक) को नियुक्ति





LOTO (लक-आउट/त्याग-आउट)

● LOTO-उपयुक्त रोजगारहरु

कार्यस्थलहरुमा मेशिनरी/सुविधाको मर्मतसंभारको काममा संलग्न हुँदा

- » मेशिनरी उपकरणको सुरक्षा उपकरणलाई हटाउँदा वा अस्थायी रूपमा उपयोग निलम्बन
- » मेशिनरी उपकरणहरु संचालनमा हुँदा जब कामदारको शरीरका अंगहरु खतरनाक क्षेत्रमा वा मेशिनरीको अपरेटिङ्ग सेक्शनको नजिक पुग्छन्
- » मर्मत सम्भार कार्यहरुको दौरान खराब-संचालनको कारण अप्रत्याशित परिचालनका जोखिमहरु हुँदा

● LOTO संचालनको प्रक्रियाहरु

