

工程车作业前的安全检查

-不是可选，而是必需-

近年来，因翻斗车、挖掘机等工程车*翻车而导致司机死亡的事故频发，为了预防该类令人遗憾的事故再次发生，作业前的安全检查工作非常重要。

*（工程车）使用动力来源，可以自行移动到非特定地点的建筑机械（《产业安全保健标准相关规则》第196条）

事故案例


事故概述

2021年3月31日（周三），在仁川西区的宅基地开发施工现场，翻斗车进入卸车场地运土沙时，后轮左侧车轮掉落，在未安装好的状态下执行土沙装卸作业时，翻斗车向左侧翻车，司机在试图从车上逃离过程中，被压到了车辆和地面之间。

2021年4月2日（周五），在庆南昌宁大坝基础混凝土铺设现场，挖掘机用铲斗运输混凝土时，因地面塌陷，挖掘机翻车，司机从驾驶座上离开后被压在挖掘机下。

2021年4月26日（周一），在忠北玉川郡施工现场，一名工人在用铁锹铺开沥青混凝土时，被为倾倒沥青混凝土而倒车的翻斗车撞倒，随后被右后轮碾压下半身导致死亡。

事故情况图



事故预防对策

事前调查并制定作业计划书



指定作业指挥人员



系好安全带（建议）



工程车主要检查事项

- （使用前的检查事项）制定使用前的作业计划，确认作业现场的地形及地基状况，审查施工机械性能及能力，对软基沉降及崩塌采取预防措施，对地下填埋设施进行现状调查。
- （使用过程中的检查事项）采取作业半径内禁止出入的措施，管制超出使用范围的操作，驾驶员和作业人员遵守安全守则，禁止上下同时作业，确认信号方法和信号者位置。