



บัญญัติสิบประการของความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยสำหรับนายจ้างและพนักงาน

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 산업현장 안전보건수칙 10계명

※ พนักงานที่สังเกตเห็นสภาพที่ผิดปกติของคนใดคนหนึ่งจะต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบทันทีเพื่อ
ดำเนินการดูแลทางการแพทย์และแจ้งให้กระทรวงแรงงานและการจ้างงานทราบ
신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01

นายจ้างต้องติดตั้งราวกัน-
นิริภัยและฝาครอบนิริภัยใน
ตำแหน่งที่พนักงานอาจร่วง
หล่นหรือสะดุด


추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에
안전 난간, 개구부 덮개 등 설치



02

นายจ้างต้องแจกจ่ายอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
และพนักงานต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
ได้รับ


작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

นายจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์-
นิริภัยที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ที่
ไม่ปลอดภัย/เป็นอันตราย
เช่น เครื่องปั๊ม เครื่องตัด
เครื่องปั๊มแรงดัน


프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시,
적합한 방호장치를 설치



04

นายจ้างต้องติดตั้งกุญแจบน
สวิตช์เปิดการทำงานของเครื่อง-
จักรและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่าง
การบำรุงรักษา และติดเครื่อง-
หมาย "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"

기계 · 설비 정비 시 기동 장치에
잠금장치 및 표지판 부착



05

เป็นความรับผิดชอบของ
พนักงานในการดำเนินการ
ตรวจสอบความปลอดภัย
ก่อนการทำงาน และรักษา
พื้นที่ทำงานให้เป็นระบบ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시



06

นายจ้างต้องทำให้ทางหนีไฟ
ใช้งานได้เสมอ

작업장으로 통하는 장소 또는
작업장 내 안전통로 확보



07

นายจ้างต้องแยกสารไวไฟและ
เชื้อเพลิงออกจากสถานที่ที่มี
การเชื่อมหรือการตัด

금속의 용접 · 용단 등의 작업 시
인화성 · 폭발성 물질 격리



08

นายจ้างต้องติดตั้งสายดินที่
อุปกรณ์ไฟฟ้า และแจกจ่าย
อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนเพื่อให้
พนักงานใช้เมื่อดำเนินงาน
เกี่ยวกับภารกิจทางไฟฟ้าทั้งหมด

전기작업 시 접지작업에 적합한
절연용 보호구 지급 및 착용



09

นายจ้างต้องทำป้ายเตือนบน
ภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย
และเป็นอันตราย ป้ายเตือนต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อของสาร
รูปสัญลักษณ์ รหัส คำเตือนสำหรับผู้
ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และผู้ผลิต

유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에 경고 표지 부착



10

เมื่อพนักงานกำลังทำงาน
ในพื้นที่อับอากาศ
นายจ้างต้องตรวจวัด
ระดับออกซิเจนก่อนการทำงาน
และระหว่างการทำงาน

밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

