



Ish beruvchi va ishchilar bilishi zarur bo'lgan mehnat xavfsizligi va sog'likni saqlashning 10 ta muhim qoidasi

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 산업현장 안전보건수칙 10계명

※ O'zini yaxshi his qilmagan ishchilar darhol rahbarlarga xabar berishi, shifokorga murojaat qilishi va Bandlik va mehnat vazirligiga xabar berishlari kerak.

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01

Ish beruvchi ishchilar yiqilib tushishi yoki qoqilib ketishi mumkin bo'lgan joylarda xavfsizlik panjarasi va tuynuklarga qopqoq o'rnatishi kerak.




추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에 안전 난간, 개구부 덮개 등 설치

02

Ish beruvchi ishga mos shaxsiy himoya vositalarini berishi va ishchilar ularni kiyishi kerak.


작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

Ish beruvchi press, qirqish mashinasi yoki bosimli idish kabi xavfli/zararli uskunalardan foydalanganda tegishli xavfsizlik moslamalarini o'rnatishi kerak.


프레스 등 유해 위험기계·기구를 사용 시, 적합한 방호장치를 설치



04

Ish beruvchi texnik xizmat ko'rsatayotgan mashinalar va moslamalarga ishga tushirishni bloklovchi qulf va "texnik xizmat ko'rsatilmogda" belgisini o'rnatishi kerak.

기계·설비 정비 시 기동 장치에 잠금장치 및 표지판 부착



05

Ish beruvchi ish boshlashdan oldin mehnat xavfsizligini tekshirishi va ish joylarini tartibga keltirishni ta'minlashi kerak.

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시



06

Ish beruvchi ish joyiga kirib-chiqadigan xavfsiz yo'lakni ta'minlab berishi kerak.


작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내 안전통로 확보



07

Ish beruvchi metallni payvandlash yoki kesish ishlari olib borilayotgan joylarda yonuvchan va portlovchi moddalarni alohida qo'yishi zarur.

금속의 용접·용단 등의 작업 시 인화성·폭발성 물질 격리



08

Ish beruvchi elektr ishlarini bajarishda elektr qurilmalarini yerga ulash(zazemlenie) ishlariga mos izolyatsiya vositalarini berishi va ulardan foydalanishni ta'minlashi kerak.

전기작업 시 접지작업에 적합한 절연용 보호구 지급 및 착용



09

Ish beruvchi zararli va xavfli kimyoviy moddalar saqlanadigan idishlarga ogohlantiruvchi belgilar qo'yishi kerak.

유해·위험 화학물질 취급 용기 등에 경고 표지 부착



10

Ishchi yopiq joyda ishlayotganda, ishdan oldin va ish vaqtida kislorod quyuqlik darajasini o'lchash zarur.

밀폐공간 작업 전·작업 중 산소농도 등 측정

