



Corso di borera sulla verifica e gli aspetti di ricurezza



4) Sezione più sollecitata - deveno esser livitati



Obbietalni

Introducione di con etti fondamentali per la schematizzazione di elementi di Macchine

Notioni fondamentali de dimensionamento, di verilitato di resistenza e di previsione

Argomenti

- Operosvoui travettou

- Analisi einematica

Isostatico · GL = GV

Iperstatico - GV 6L

Ipostetico GL, GV

- Statica

- Azioni Interne

- Stovi e Desormosioni, legame clartico lineare


allingaments = De=lp-li[mm]

deformision : $\mathcal{E} = \frac{\Delta \ell}{\ell_i} \left[\frac{m m}{m m} \right]$

Coefficiente dideformosione assiale

- Anolisi elello stato di storio

Base elel corso à trevare le storse in un punto





Statici — materiali deltali

Statici — M=1,5


Tetture — materiali fingili

Vorniabili — ofalica N=1,3






- Solle citesion linute



V,

- Verifica di resistensa statica 6 Applicasioni

- Venifica di resistenza a fatica



Vetton:

