Parity Bit(패리티 비트)

시리얼 통신에서 송수신하는 데이터의 오류를 검출하기 위해 사용되는 비트 일종의 오류 식별자 역할을 한다.

전송하고자 하는 데이터의 끝에 1비트를 더하여 전송하는 방식으로 2가지 종류가 있다.

- 짝수 패리티 비트
- 홀수 패리티 비트

