浅谈热电厂锅炉引风机故障原因与维修

张振斌

(唐山三友化工股份有限公司热电分公司,河北 唐山 063000)

摘 要:引风机是锅炉运行中的重要设备,引风机的安全稳定运行是热电厂锅炉正常工作、稳定发电的重要保障。本文通过分析引风机 经常出现的振动、停转等故障原因,并针对这些原因一一列举相应的维修方法,在引风机的抗老化、抗腐蚀、定期清理、及时冷却、漏油 检修等方面给出具体建议。

关键词:电热厂:锅炉:引风机:故障原因:维修办法

中图分类号:TM621.2

文献标志码:A

文章编号:1672-3872(2019)05-0104-01

引风机为锅炉内的燃烧反应提供充足的氧气,保障锅炉 内的燃料处于充分燃烧的状态,是提高锅炉房的燃烧效能的 重要装置。锅炉房一直是热电厂的重要安全监管领域,锅炉 房一旦出现安全事故,就会严重危害人民的生命财产安全。 引风机作为锅炉房内的重要设施,热电厂要做好对其故障排 查与检修工作。

- 热电厂锅炉引风机故障的原因
- 1.1 引风机转子振动

引风机转子的振动会造成引风机的故障。这种振动主要 源于3方面原因:

- 1) 引风机的叶片老化会造成振动。当空气或烟气混入 到空心的引风机叶片中时,叶片重量不再均衡,在旋转过程 中就会形成振动。
- 2) 引风机叶片积灰会造成振动。落在叶片上的灰尘没 有及时清理,也会造成引风机的叶片在转动中失衡。
- 3) 引风机安装不稳会造成振动。引风机的轴承和转子 通常是由螺丝固定在安装地点的 地面找平 安装失误都会 造成引风机转动不稳,出现振动。

1.2 引风机轴承温度过高

锅炉房内长期处于高温环境,燃料燃烧释放的热能和引风 机叶片运作释放的热能会使锅炉房内的温度不断升高,引风机 长期处于这样的高温环境中,轴承温度容易受环境影响逐渐升 高。引风机在转动过程中叶片和轴承之间会不断的摩擦,这种 摩擦产生的热能也会不断地使引风机轴承温度提高。当轴承温 度升高到自身难以负荷的程度,引风机就容易出现故障。

1.3 引风机轴承漏油

引风机的构造是一种直筒型构造,这种构造是为了降低 引风机轴承在工作中的动能消散,提高引风机的工作效能,但 同时会造成引风机轴承的密闭性不佳。引风机的密封功能主 要依靠减小空隙和增加空腔的数量,轴承在运行过程中功能 性油液容易通过这些空腔结构向外漏失。当引风机老化、腐 蚀、积灰现象出现时、漏油点会不断增多、造成引风机的故障。

- 热电厂锅炉引风机故障的维修
- 2.1 引风机转子振动引起的故障维修

针对引风机转子振动引起的故障,热电厂可以采取以下 措施:第一,提高叶片表面的喷涂技术,例如金属粒子喷涂、 陶瓷粒子喷涂等,增强对引风机叶片的保护,降低引风机叶 片在高温状态下的金属氧化、增强引风机叶片的柔韧度,降 低叶片在转动过程中与空气中微粒物质摩擦造成的磨损凹。 也要注意对锅炉房内使用的燃料的无害化处理,降低空气中 的微粒物质含量。第二、要建立锅炉房内的卫生清洁制度、定 期对引风机上积落的灰尘进行清洁,尤其要注重轴承与叶片 衔接处的情节,避免灰尘与漏油混合在一起形成顽固污渍和 清洁死角。第三,在引风机的安装中,要注意地面的找平和安

装的稳定性,与引风机厂家的安装工人进行积极有效的沟 通,对地面进行加固处理。采用更加牢固的钢板焊接技术与 螺丝锁扣技术,避免引风机叶片旋转造成的叶片松脱,降低 轴承箱和叶片的振动。

2.2 引风机轴承温度过高引起的故障维修

针对引风机轴承温度过高引起的故障,热电厂可以采取 以下措施:第一,制定引风机的周期性润滑检修计划,及时的 为引风机添加润滑油,避免引风机由于润滑不足造成摩擦力 过大,温度升高过快。润滑油的添加要适量,避免润滑油对引 风机的轴承造成过多的覆盖,造成引风机散热不畅。第二,采 用科学的水冷方法,为引风机的轴承降温,尽可能的将引风 机的冷却水管架设在室外环境中,避免室温过高导致冷凝水 失效。如若必须安装在室内,就要尽可能的缩短冷凝水管的 长度、避免水管在室内运输过程中缓慢加温造成冷凝失效。 第三,要注重引风机轴承的保护层检查,避免由于腐蚀造成 轴承的油膜破坏,导致轴承温度过高,甚至是在使用过程中 烧坏,造成锅炉的严重故障。

2.3 引风机轴承漏油引起的故障维修

针对引风机轴承漏油引起的故障, 热电厂可以采取以下 措施:第一,不断加强与引风机研发部门的沟通与合作,引进 最新的引风机型号,对引风机现有的结构问题作出相对应的 改进与调整,加强与伙伴单位的交流与沟通,共同商议引风 机结构因素造成的漏油的应对策略四。第二,多尝试细节改 进,例如去掉轴承表面原本用于油封的毛毡,改为磁力油封 方式,在轴承周围喷涂吸油材料等图。第三,在锅炉的废气排 放中要重视对废气的无害化处理,降低空气中的可吸附颗粒 物的含量,避免污染物与漏出油液混合在一起,造成轴承表 面保护油膜的侵蚀4、影响检修人员在第一时间发现漏油点, 造成热电厂生产事故。

结论

综上所述,引风机的故障是由多种原因引起的,热电厂 要在实践中对这些容易造成故障的原因进行总结归纳,根据 经验与教训制定相应的、有侧重点的检测维修计划,对这些 常见的故障原因进行合理的预防与规避,在故障出现时才能 够第一时间维修处理,降低热电厂的故障率与事故率。 参考文献.

- [1] 王灏.试论火电厂锅炉引风机的故障及研究对策[[].科技与创 新,2018(3):134-135.
- [2] 贾孝峰.解析火力发电厂锅炉高压头引风机振动问题[]].机械 管理开发,2018,33(1):30-31.
- [3] 解立锋.关于锅炉风机运行中常见故障的原因及处理措施研 究[]].电子制作,2017(18):85-86.
- [4] 辛宝利.锅炉引风机振动过大原因分析及处理[]].轻工科技, 2017,33(5):49-50.