
RECONOCIMIENTO DE PRODUCCIONES HARDWARE DE FORMA VISUAL

DCDC

1. Comprobar serigrafia debajo de la faja:









PROD 4: V5-NOV'23

CPU

- 1. Mirar si tiene supervisor o no.
 - a. Si tiene: Producción 2.



- 3. Si no tiene, mirar si tiene fiducidial rombo:
 - a. Si tiene: Producción 4.




- 2. Si no tiene, Mirar si tiene SMD Superficial:
 - a. Si tiene: Producción 1




b. Si no tiene: Producción 3.





DCDC





CPU






Q1 y Q3 vertical.

> Ausencia de Jumper SMD


DCDC




1º Componente Q5: 3 patillas


CPU

2º Serigrafia: V3-MAY'23





DCDC





C24 C12

1º Componente U2: 6 patillas


CPU


V4-SEP'23






DCDC





CPU



R20 y R21