
Cambios en la versión X a la versión X del pcb de BATT_CPU.



Recolocación del Puerto serie. Cambio en la decisión de realizar BitBang, a utilizar un puerto serie nativo (Serial5).

