



RECONOCIMIENTO DE PRODUCCIONES HARDWARE DE FORMA VISUAL

DCDC


1. Comprobar serigrafia debajo de la faja:




PROD 1:
v2-DEC'22



PROD 2:
V3-MAY'23



PROD 3:
V4-SEP'23



PROD 4:
V5-NOV'23



PROD 5:
V8-Sep'24

CPU

1. Mirar si tiene la serigrafia de v6-sep'24:


- a. Si tiene: Producción 5



V6-sep24

2. Mirar si tiene supervisor o no.

- a. Si tiene: Producción 2.



May'23-v3

3. Si no tiene, Mirar si tiene SMD Superficial:

- a. Si tiene: Producción 1



Dec'22-v2


4. Si no tiene, mirar si tiene fiducial rombo:

- a. Si tiene: Producción 4



Nov23-v5

- a. Si no tiene: Producción 3




May23-v3


PRODUCCION 1

DCDC

2º Serigrafia:
v2-DEC'22




1º Componente Q5:
3 patillas




CPU

1º Jumpers
SMD.





Q1 y Q3
vertical.

Ausencia de
Jumper SMD





PRODUCCION 2

DCDC




CPU




PRODUCCION 3

DCDC




2º Serigrafia:
V4-SEP'23




1º Componente U2:
6 patillas

CPU



Ausencia de
Supervisor


R20 y R21




Q1 y Q3 Horizontal y
Jumper J3 Ausente
Sin fiducial rombo

PRODUCCION 4

DCDC



CPU




PRODUCCION 4


DCDC

1º Resistencias
R21 y R22

3º Serigrafia:
V8-Sep'24



2º Nuevo
componente



CPU

Serigrafia:
V6-Sep'24

