
C
Si
Mn
S
P
Courant
Tension
Apport thermique
T. entre passes
T. PWHT
Durée PWHT
O
N
Ni
Cr
Mo
YS
UTS
Allongement
T. essai Charpy
Énergie Charpy
MMA (n=1177)
SA (n=260)
FCA (n=87)
TSA (n=87)
NGSAW (n=18)
NGGMA (n=7)
SAA (n=4)
GTAA (n=4)
GMAA (n=4)
Procédé de soudage (synonymes documentés regroupés)
Valeurs non rapportées (%)
0
20
40
60
80
100