



CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE DES PÊCHES

Expéditeur

CNSP / Service Système d'information Pêche (SIP)
40, avenue Louis Bougo BP 48, 56410 Étel
cns-p-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr
Tél : +33 2 97 29 34 27 / Fax : +33 2 97 55 23 75

Destinataires

Capitaine et armateur du navire
DEVINER FIGURE CONSCIENCE
ABC000542519
Balise n°123456
Copies à l'opérateur satellitaire SAT
et au service SIP du CNSP.

Objet

DEVINER FIGURE CONSCIENCE (ABC000542519) : interruption à quai des émissions VMS

Étel, le 01/01/2021

Bonjour,

Nous vous informons que **le CNSP ne reçoit pas les positions de votre navire par le système de surveillance satellitaire des navires (VMS)**. La dernière position reçue date du 03/01/2022 à 12h53 UTC, latitude 45° 14' 10" N, longitude 003° 34' 08" W.

Merci de contacter au plus vite le CNSP pour l'informer de la raison de cette non-émission. Si celle-ci est liée à un problème technique, veuillez également contacter votre installateur ou votre opérateur satellitaire pour régler le problème.

Pour rappel, **votre navire n'est pas autorisé à reprendre la mer tant que votre installation VMS n'est pas en état de fonctionnement***.

Le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende de 22 500€**.

Salutations,

Le service SIP du CNSP (FMC français)

* R(UE) 2025/1766 - du 27 août 2025 - Chapitre I - article 4 & 5

** Livre IX du code rural - Chapitre V - section 1 - article L 945 - 4 - § 13