



TOTVS Distribuição e Logística (TOTVS) 03.09.04									
TOTVS Estoque/Custos									
Atualizar de Produtos: Exibir Totais									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									
F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro F Filtro									

[illegible][illegible]


Criar ANÁLISE TECNICA – RESSOLAR



*Na confirmação sistema requisita saldo do item pneu no armazém 26 – análise



Incluir “OS em Lote” para Pneu – Reforma



Na confirmação sistema gera solicitação de compras para O.S

Emitir Nota Remessa para Reforma (Atenção)

Armazém: 21 – Reformado (tanto faz em função de não atualizar estoque)

TES: Não atualiza Financeiro e Atualiza estoque (não pode atualizar estoque)

Dúvida: Não poderá utilizar uma TES que atualiza estoque, em função de quando realizado a rotina de análise para reforma sistema já fez a requisição no estoque. Estaria requisitando o mesmo item 2 vezes, na análise e na emissão da nota de remessa

Sugestão: Empresa ficou de avaliar a não emissão da nota de remessa e utilizar DLT. Caso não seja possível emitirá nota de remessa sem atualizar estoque. TES Saída e outra TES Entrada não vinculadas por não ter saldo.

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
21	17156678 PNEU INCLUIR TES12	10	1.000	1.000,00

Incluir Nota de Serviço

Nota gerada a partir da SC gerada na inclusão da O.S em Lote do pneu-reforma

Item: Definido no parâmetro MV_PRODTER


TES: Atualiza financeiro e não atualiza estoque

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
21	17156678 PNEU INCLUIR TES12	10	1.000	1.000,00

Nota com finalidade de registrar a entrada do item pneu na empresa

Armazém: 21-Pneu Reformado

Ordem Produção: Em Branco (FIGURA-desatualizada)




Nota com finalidade apenas para controle de custo no estoque. TES não pode gerar nenhuma informação fiscal.

Armazém: 21 Pneu Reformado

NF.Origem: Vincular a nota de entrada do item pneu na empresa

Ordem Produção: Em Branco (FIGURA-desatualizada)




✚ Visto que a inclusão da nota de entrada do pneu no armazém 21-pneu reformado não gerou saldo no armazém


[illegible]

Incluir Análise Técnica – Destino: Estoque Reformado


Aplicar Pneu reformado ao veículo



*Kardex




*Saldo em estoque




FIM


Movimentação Pneu – Enviar direto para análise




*Saldo em Estoque – s/mudança



Incluir Análise Técnica – Ressolar



*Saldo em estoque – s/Mudança



*Conclusão

- Quando Retira o pneu direto para análise e manda ressolar sistema não requisita saldo. Entende que item não retornou para estoque consequentemente não precisa retirar
- Quando envia o pneu para estoque e depois manda ressolar sistema entende que precisa retirar esse item de estoque

TOTVS Distribuição e Logística (TOTVS) 02.9.0019

TOTVS | Manutenção de Ativos

Abertura de Ordens de Serviço em Lote - VISUALIZAR

Outras Ações Cancelar Confirmar

Lote Serviço* 000007 Data do Lote* 30/03/2022 Hora do Lote* 10:30 Fornecedor* 000007 Loja* 0007

Nome Fornecedor* RESBRAS INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA Serviço* REFORMA PNEU - RECAPE Nome Serviço REFORMA PNEU - RECAPE Especialidade* 007

Nome Especial* BORDACHERO

Ordem Serviço	Prato	Modelo	Desc. Modelo	Modelo	Desc. Modelo	Subst.	Quantidade	Bandas	Realizado?	Vl. Serviço	Módulo	Desc. Módulo	Bandas?	Observações	Ord. Serv.	% Concluído	Ativa	Recibo
000345	10267	000005	275/75R22.5	0000000045	PNEU	2,00	5	Não		0,00			Não		014006	0,1758		

Valor Total 0,00

TOTVS Distribuição e Logística (TOTVS) 02.9.0005

TOTVS | Faturamento

Pedidos de Venda - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Principal

Numero 002009 Tipo Pedido* B - Utiliza Fornecedor Loja* 0007

Cl. Entrega 000007 Loja Entrega 0007 Transp. Vendedor 1

Cond. Pagto* 001 Tabeta Despesa 0,00 Seguro 0,00

Frete 0,00 Despesa 0,00 Seguro 0,00

Volume 1 0 Especialidade 1 Mens. p/ Nota Mens. p/ Nota

DT Entrega 30/03/2022 Prazo Líquido 0,0000 Prazo Bruto 0,0000

ISS Inclusivo

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Vl. Total	Qtd. Liberada	Segunda Qtd	Qtd. Lib. 2a Qtd	Tp. Operação	Tipo Saida	Qtd. Vni. 2.ª Qtd	Armazen	Item Conta	Cód. Fiscal	% Desc. Vni. Data Entrega	Condição 1	Condição 2	
01	11300078	PNEU MODELO TESTE2	UN	1,000	1.000,0000	1.000,00	0,000		0,000		541	0,000 21	IS	0015		0,00	0,00	30/03/2022	0,0000

RESBRAS INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA

Total: 1.000,00 Desc./ 0,00 1.000,00