

Data	Evento	Veículo	Pos	Km	Hr	Sulco	Libras	Valor
Filial	300 - CSP PLACAS							
Pneu 8548	Fabricante CONTINENTAL	Modelo HSR 2	Dimensões 275/80r22,5 Vida 3 N°Série 408728					
25/01/2017	COMPRA	Fornec.:Cequip	Importação e	Série:1	Nota:	181525	1.190,00	
26/01/2017	INSTALAÇÃO	VM10\PML7960	2EE					
02/02/2017	DESINSTALAÇÃO	VM10\PML7960	2EE	531			MOVIMENTAÇÃO	
13/02/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
13/02/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI			<=	Desatrelamento	
29/03/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
03/04/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	83		<=	Desatrelamento	
03/04/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
03/04/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI			<=	Desatrelamento	
03/04/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
05/04/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	326		<=	Desatrelamento	
05/04/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
18/05/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	7.405		<=	Desatrelamento	
07/06/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
16/06/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	525		<=	Desatrelamento	
17/06/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
16/11/2017	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	37.870		<=	Desatrelamento	
21/11/2017	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
15/02/2018	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	16.096		<=	Desatrelamento	
15/02/2018	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI					
27/07/2018	MEDIÇÃO DE SULCO	SR670\HXQ8809	2EI	29.911		4,0		
02/08/2018	MEDIÇÃO DE SULCO	SR670\HXQ8809	2EI	1.152		4,0		
22/10/2018	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	2EI	21.981			RODIZIO	
22/10/2018	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
04/12/2018	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	8.711		<=	Desatrelamento	
04/12/2018	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
30/04/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	15.787		<=	Desatrelamento	
06/06/2019	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
27/06/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	2.558		<=	Desatrelamento	
10/07/2019	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
20/08/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	5.620		<=	Desatrelamento	
10/09/2019	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
11/10/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	7.795		<=	Desatrelamento	
23/10/2019	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
29/10/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	484		<=	Desatrelamento	
30/10/2019	INSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI					
23/11/2019	DESINSTALAÇÃO	SR670\HXQ8809	1EI	6.855			DESGASTE NATURAL	
25/11/2019	PNEU PARA REFORMA	Km Rodado na Vida: 163.690 Pedido: 148605 Km Rodado:						163.690
02/12/2019	PNEU RETORNO REFORMA	Fornec.: COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS - RESIBRAS // Borracha: BANDAG / Recauc.: A FRIIO / Desenho: BTL-SA2 / Nr. NF: 26430 Série: U						400,00
20/12/2019	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
10/01/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	1.721		<=	Desatrelamento	
10/01/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
22/01/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	1.199		<=	Desatrelamento	
22/01/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
31/01/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	396		<=	Desatrelamento	
31/01/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
17/03/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	4.205		<=	Desatrelamento	

Histórico de Pneu e Posição Atual

Data	Evento	Veículo	Pos	Km	Hr	Sulco	Libras	Valor
Filial 300 - CSP PLACAS								
Pneu 8548	Fabricante CONTINENTAL	Modelo HSR 2	Dimensões 275/80r22,5 Vida 3 NºSérie 408728					
06/04/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
29/04/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE			<= Desatrelamento		
06/05/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
03/06/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	2.203		<= Desatrelamento		
07/07/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
01/09/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	11		<= Desatrelamento		
01/09/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
30/09/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	2.545		<= Desatrelamento		
01/10/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
16/10/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	812		<= Desatrelamento		
16/10/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
17/10/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	1		<= Desatrelamento		
17/10/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
30/10/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	1.086		<= Desatrelamento		
30/10/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
05/11/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	377		<= Desatrelamento		
05/11/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
09/11/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	175		<= Desatrelamento		
09/11/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
19/11/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	1.101		<= Desatrelamento		
20/11/2020	INSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE					
15/12/2020	DESINSTALAÇÃO	SR612\HWF0136	3EE	2.654			MOVIMENTAÇÃO	
16/12/2020	PNEU PARA REFORMA	Km Rodado na Vida: 18.486 Pedido: 1523 Km Rodado:						182.176
21/12/2020	PNEU RETORNO REFORMA	Fornec.: DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA // Borracha: MARANGONI / Recauc.: A FRIIO / Desenho: UTD2N / Nr. NF: 1277 Série: U						410,00
21/12/2020	Depósito	\						

Resumo do Histórico do Pneu

Km's Previstos	280.000	Custo do Km (Previsto)	0,0071
Km's Percorridos	182.176	Custo do Km (Real)	0,0109
Indicador de Desgaste (km/mm)	22.772		
Hr's Previstas	0,00	Custo do Hr (Previsto)	
Hr's Percorridas	0,00	Custo do Hr (Real)	
Indicador de Desgaste (Hr/mm)	0,00		
Sulcos consumidos(mm)	8,0	Custo Total	2.000,00