JP3 中栓乗せ作業/品質チェック指示書 (床用樹脂ワックス 1L) 配布先 02 JP3 掲示 01 Aグループ 03 FL-09-472


床用樹脂ワックス 1L

中栓乗せ作業指示書

1. 中栓を乗せる (ゴム手袋使用)



②口元に、軽く乗せる



注 中栓は裏・表があります

2. ボトル間隔をあける



注


間隔をあけない場合 中栓押し機で、中栓が 押されない事が有る

品質チェック指示書









表

<u>中栓不備</u> 異種混合 成形・汚れ ゴミ・キズ

裏

不備品が1本でも出た時は、不備品置き場に排除し、すぐにJP3のオペレーターに連絡する