
JP3 包装作業/品質チェック指示書			
(床用樹脂ワックス 1L)			
配布先		02	JP3 掲示
01	Aグループ	03	
FL-09-477			

## 床用樹脂ワックス 1L 包装作業指示書


2. キャップの緩みの無い事、 斜めキャップで無い事を確認する

## 1. カートンをセットし 仕切りを入れる





4. ボトルの方向を揃え、四隅から入れる



高い位置から落下した時は、ボトルが凹み不備が発生する

入り数 12本

## キャップ不備 無し・斜め・緩み・汚れ

ボトル不備 液ダレ 成形・凹み ロ元バリ 汚れ・キズ 印刷 フィルム不備



## 品質チェック指示書

カートン不備 異種混合·印刷 破損・汚れ・キズ







仕切り不備 異種混合 破損・汚れ

> コード不備 捺印無し・違い ズレ・カスレ 底不備 汚れ・キズ

不備品が1本でも出た時は、不備品置き場に排除し、すぐにJP3のオペレーターに連絡する