
B = 16A
B = 8A
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
L96 S
L96 H
V48 S
V48 H
T200 S
T200 H
16x1
8x2
4x4
2x8
1x16
8x1
4x2
2x4
1x8