

Pomoce wizualne



JEDNOSTKA TESTOWA HI-POT

HI-POT TEST UNIT/ ТЕСТОВИЙ БЛОК

1. TEST - POWER

Przed testem nr 1 podłącz kable pokazane poniżej.

Before test nr. 1, plug-in cables shown below. Перед тестом № 1 підключіть кабелі, показані нижче.

POWER





USB

Po podłączeniu wszystkich kabli zeskanuj ten kod kreskowy.

After all cables are pluged, scan this barcode.

Після підключення всіх кабелів відскануйте цей штрих-код.

SKY-Q




2. TEST – ETHERNET

Przed testem nr 2 podłącz kable pokazane poniżej.

Before test nr. 2, plug-in cables shown below. Перед тестом № 2 підключіть кабелі, показані нижче.

ETHERNET





Po podłączeniu wszystkich kabli zeskanuj ten kod kreskowy.

After all cables are pluged, scan this barcode/Після. підключення всіх кабелів відскануйте цей штрих-код.

SKY-Q



QPuck UK/IT



QPuck DE



WSZYSTKIE KROKI TESTOWE MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ WYNIKIEM FAIL.

ALL TESTS STEPS MUST BE FAIL AFTER TESTING.

ВСІ КРОКИ ТЕСТУВАННЯ МАЮТЬ ЗАВЕРШИТИСЯ З НЕГАТИВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ.

Hipot Testing For SKY GOLDEN UNITS

BYD-SER-VIS-0371_02

Produkt	Instrukcja powiązana	Autor	Sprawdził/Zatwierdził	Data
SKY	BYD-SER-WKI-SKY-0009_	Jarosław Meka	Krzysztof Goryniak	03/10/2023
	Hipot_Test	Process Engineer	Engineering Team Leader	