

Orden Id:

00001

RECEPCION DE EQUIPOS

Fecha: 12-02-2024

SAROV SERVICES S.A.S.

NIT: 901.313.451-0

Calle 144 # 13-42 oficina 905

Tel: (+57) 3163366612 - (+57) 3176486050

Bogotá D.C.

INFORMACION DEL VEHICULO Y/O EQUIPO

Orden de servicio: 00001

Fecha de ingreso: 2024-02-22

Placa: xry-6789

Marca: Peterbilt

Linea: 357

Modelo: 2007

Potencia: **12500**

Combustible: **DIESEL**

#Interno: 1324234

#Serie y/o VIN: 1NPALU9X07D742056

Km y/o Hrs: km al ingreso: km 128368 HH 35802

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre del cliente: Weatherford Colombia Ltd

NIT/CC: 800230209 - 0

Direccion: CRA 78 F SUR 44 A 40

Telefono: 3225921523

Email: whca10@hotmail.com

Persona responsable del cliente: Cesar Molina

Persona responsable de SAROV: Guillermo

Ordoñes

OS-SAROV: 00001

WO-OQ-OP-OC-OT-OS-C-otro: OT

Numero: 2660

OBSERVACIONES

Observaciones: salkfilkjsdfjjsdlkjfjsdjfkjslkdjfkljsdkljfksdsdf

Responsable de recepcion
Nombre
Guillermo Ordoñes
ID
Responsable del cliente
Responsable del cliente Nombre
•
Nombre
Nombre

SAROV SERVICES S.A.S.NO se hace responsable por elementos y/oaccesorios dejados en el vehículo y/o equipo queno sean reportados e inventariados en el presenteformato, ni por daños en el vehículoy/o equipocausados por fuerza mayor, caso fortuito o culpaleve o levísima. Con la firma del presentedocumento el cliente manifiesta haber conocidotodas implicaciones y riesgos que tiene el servicio yacepta los términos y condiciones de las cotizaciones. NOTA: Todo diagnostico tiene costo; se indicara al cliente el valor al momento del retiro del vehículo.