"运动控制系统"课程仿真作业(4)

已知三相笼型 4 极异步电动机参数如下: 额定电压 U_N =380V,额定功率 P_N =4700W, 额定频率 f_N =50Hz,定子绕组电阻 R_s =0.68 Ω ,定子绕组漏感 L_{ls} =0.0042H,转子绕组电阻 R_r =0.45 Ω ,转子绕组漏感 L_{lr} =0.0042H,互感 L_m =0.1486H,转动惯量 J=0.05kg • m^2 ,摩擦系数 F=0.0081N • m • s。应用 MATLAB/Simulink、SimPowerSystems 建立仿真模型,进行仿真分析:

- 1. 异步电动机由恒压恒频三相交流电源供电(电源相电压为 220V, 频率为 50Hz), 空载起动,在 1s 时给异步电动机加上负载 30.75 N·m。求异步电动机电磁转矩、定子电流、转子电流、定子磁链轨迹、转子磁链轨迹的仿真波形,并对仿真结果进行分析。
- 2. 异步电动机由三相电压型 SPWM 逆变器供电,逆变器为三相桥式电路。设调制度为 0.9,载波频率为 1500Hz,正弦调制波频率为 50Hz,对异步电动机空载起动的电磁转矩、定子电流、转子电流、定子磁链轨迹、转子磁链轨迹进行仿真分析。
- 3. (**选做**) 对教材图 6-40 所示转速开环恒压频比控制的异步电动机变频调速系统进 行仿真分析。
- 4. (*选做*) 参阅教材图 7-19, 或图 7-20, 或图 7-21, 或图 7-23, 或图 7-28 所示的矢量控制系统结构,选择 1 种控制方案,对异步电动机按转子磁链定向的矢量控制调速系统进行仿真分析。